

POWDER FUNNELL WITH LONG DROP TUBE - FORSTER PRODUCTS, INC. POWDER FUNNEL WITH LONG DROP TUBE

[Přebíjení](#) > [Manipulace s prachem](#) > [Trychtýř na prach](#)

Práškový trychtýř Forster má delší odtokovou trubici, která je užitečná při kompaktním plnění nábojů ve vysokých náplních. Odtoková trubice je dlouhá pět a čtvrt palce od spodní části hlavního těla a na konci se rozšiřuje, aby vyhověla nábojům kalibru 22-45.



Atributy

- Název: [FORSTER PRODUCTS, INC. POWDER FUNNEL WITH LONG DROP TUBE](#)
- Výrobce: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Produkt č.: 749002484
- Výrob. č.: 011021
- Caliber: Universal
- Dodací hmotnost: 0.059kg
- Výška přepravy: 196mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 191mm
- UPC: 757253001833

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání trychtýře na prach s dlouhou odtokovou trubicí](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání trychtýře na prach s dlouhou odtokovou trubicí

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání trychtýře na prach s dlouhou odtokovou trubicí od společnosti Forster Products, Inc. Je důležité dodržovat všechny pokyny, abyste zajistili bezpečnost a efektivitu při plnění nábojů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny instrukce.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zaznamenáte jakékoli nebezpečné situace, okamžitě informujte příslušné úřady.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte trychtýř pouze pro určené účely, tj. plnění nábojů.
- Při manipulaci s prachem a náboji noste ochranné brýle a rukavice.
- Vyvarujte se kontaktu prachu s pokožkou a očima.
- Pracujte v dobře větraném prostoru, abyste minimalizovali inhalaci prachu.
- Nikdy nenechávejte trychtýř bez dozoru, když je v používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty a že jsou v dobrém stavu.
2. Umístěte trychtýř na stabilní a rovnou plochu.
3. Připojte dlouhou odtokovou trubicí k hlavnímu tělu trychtýře.
4. Naplňte trychtýř požadovaným prachem.
5. Pomalu nakloňte trychtýř, aby se prášek dostal do odtokové trubice.
6. Ujistěte se, že odtoková trubice je umístěna nad nábojem, který plníte.
7. Po dokončení plnění odstraňte trychtýř a zkontrolujte, zda nedošlo k úniku prachu.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nebezpečný, kontaktujte příslušné úřady pro radu o správné likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání trychtýře na prach s dlouhou odtokovou trubicí. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz