

BENCH/TRIMMER C CLAMP - REDDING BENCH STAND TRIMMER CLAMP

[Přebíjení](#) > [Manipulace s prachem](#) > [Odměrky a dávkovače prachu](#)

Dvojitá "C" svorka je ideální velikost pro upevnění stojanu na měření prachu Redding a trimeru na náboje na pracovní desku. Umožňuje tloušťku pracovní desky až 2-1/4". Může být použita k montáži různých nástrojů. Velmi užitečný předmět pro místnost pro přebíjení.



Atributy

- Název: [REDDING BENCH STAND TRIMMER CLAMP](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003603
- Výrob. č.: 30520
- Dodací hmotnost: 0.204kg
- Výška přepravy: 43mm
- Šířka přepravy: 127mm
- Délka přepravy: 193mm
- UPC: 611760305207

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání svorky BENCH/TRIMMER C CLAMP](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání svorky BENCH/TRIMMER C CLAMP

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení svorky BENCH/TRIMMER C CLAMP. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní upevnění pro váš Redding bench stand a trimer na náboje. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte svorku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Zkontrolujte svorku před každým použitím na případné poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že pracovní deska, na kterou svorku upevňujete, je stabilní a v dobrém stavu.
- Nepoužívejte svorku na pracovní desky, které překračují maximální tloušťku 21/4".
- Při utahování svorky dbejte na to, abyste nezpůsobili zranění rukou.
- Neprovádějte žádné úpravy na svorce, které by mohly ovlivnit její funkčnost nebo bezpečnost.
- Při montáži a demontáži svorky používejte ochranné rukavice, abyste se vyhnuli poranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pracovní desky:

- Ujistěte se, že pracovní deska je čistá a suchá.
- Zkontrolujte, zda pracovní deska splňuje požadavky na tloušťku.

2. Upevnění svorky:

- Umístěte svorku na okraj pracovní desky.
- Otočte rukojetí svorky ve směru hodinových ručiček, dokud nebude svorka pevně uchycena.
- Zkontrolujte, zda je svorka stabilní a bezpečně upevněná.

3. Použití svorky:

- Ujistěte se, že nástroj, který montujete, je správně umístěn a stabilní.
- Při práci s nástrojem dbejte na bezpečnostní pokyny výrobce.

4. Demontáž svorky:

- Otočte rukojetí svorky proti směru hodinových ručiček, dokud nebude svorka uvolněna.
- S opatrností odstraňte svorku z pracovní desky.

Pokyny pro likvidaci

- Svorku likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Pokud je svorka poškozená nebo nefunkční, zvažte její recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je číslo modelu a datum zakoupení.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a efektivní používání vaší svorky
BENCH/TRIMMER C CLAMP.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz