

SINCLAIR CONCENTRICITY GAUGE - SINCLAIR INTERNATIONAL

CONCENTRICITY GAUGE WITHOUT DIGITAL INDICATOR

[Přebíjení](#) > [Měřidla](#) > [Měřidla soustřednosti](#)

Věříme, že měřidlo koncentricity Sinclair je nejjednodušší a nejpřesnější měřidlo svého druhu na trhu. Přesně vyrobené pro celoživotní použití, měřidlo koncentricity Sinclair přijme náboje až do 50 BMG. Měřidlo koncentricity Sinclair se používá k měření runoutu otáčením náboje nebo nabitého náboje na dvou sadách ložisek, které jsou umístěny v anodizovaných hliníkových blocích. Tyto ložiskové bloky jsou nastavitelné podélně, aby umožnily různé délky nábojů nebo různé délky nabitých nábojů. Ruční nabíječ může měřit tvarované náboje na krčku a měřit nabitý náboj na krčku nebo na špičce střely. Ložiskové bloky se pohybují v frézované drážce na základní desce měřidla. Tato frézovaná drážka udržuje bloky v souladu s každým jiným. Toto uspořádání poskytuje nejlepší podporu pro náboj, což uživateli umožňuje hladce otáčet nábojem. Velké páky na ložiskových blocích umožňují rychlé a snadné úpravy. Anodizovaná základní deska je extrémně stabilní, což uživateli umožňuje provádět přesná měření. Indikační věž je navržena tak, aby umožnila vertikální a boční úpravy indikačního dials. Montážní blok pro indikační dials je navržen tak, aby vyhovoval indikačním dials se standardními 0,375" montážemi. Toto je kvalitní měřicí nástroj pro vážného precizního nabíječe.



Atributy

- Název: [SINCLAIR INTERNATIONAL CONCENTRICITY GAUGE WITHOUT DIGITAL INDICATOR](#)
- Výrobce: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produkt č.: 749007271
- Výrob. č.: 09150
- Dodací hmotnost: 0.59kg
- Výška přepravy: 84mm
- Šířka přepravy: 112mm
- Délka přepravy: 196mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro měřidlo koncentřity Sinclair](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro měřidlo koncentřity Sinclair

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali měřidlo koncentřity Sinclair. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny k používání, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím měřidla si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že měřidlo koncentřity Sinclair je používáno pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy s měřidlem zacházejte opatrně, abyste předešli poškození a zajistili přesné měření.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez překážek, abyste předešli nehodám.
- Skladujte měřidlo na bezpečném místě, mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte měřidlo na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Osobní ochranné prostředky (OOP):** Vždy noste vhodné ochranné brýle a rukavice při používání měřidla, abyste se chránili před potenciálními nebezpečími.
- **Manipulace s náboji:** Buďte opatrní při manipulaci s náboji nebo nabitými náboji. Ujistěte se, že nejsou poškozené nebo vadné před použitím.
- **Úpravy:** Používejte velké páky na ložiskových blocích k provádění úprav. Vyhněte se násilnému pohybu komponentů, abyste předešli poškození.
- **Stabilita:** Ujistěte se, že je měřidlo umístěno na stabilním povrchu před prováděním měření, abyste předešli převrnutí nebo pohybu.
- **Děti:** Udržujte měřidlo mimo dosah dětí. Tento produkt není určen pro použití osobami mladšími než 18 let.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení:

- Umístěte měřidlo na rovný, stabilní povrch.
- Ujistěte se, že anodizovaná základní deska je bezpečně upevněná a vyrovnaná.

2. Úprava ložiskových bloků:

- Použijte velké páky k úpravě ložiskových bloků podle délky náboje.
- Ujistěte se, že jsou ložiskové bloky správně zarovnané v frézované drážce.

3. Měření nábojů:

- Pro upravené náboje umístěte krček náboje na ložiskové bloky.
- Pro nabitě náboje umístěte náboj na krček nebo špičku střely podle potřeby.
- Jemně otáčejte nábojem nebo nábojem, abyste změřili runout.

4. Použití indikačního dials:

- Upravte indikační věž pro vertikální a boční polohování.
- Ujistěte se, že je indikační dials bezpečně namontováno a kalibrováno pro přesné měření.

5. Po použití:

- Vyčistěte měřidlo a správně jej uložte, abyste udrželi jeho stav.
- Zkontrolujte jakékoli známky opotřebení nebo poškození a řešte je před dalším použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte měřidlo koncentrity Sinclair v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte měřidlo do běžného domácího odpadu.
- Pokud je měřidlo poškozeno nad rámec opravy, kontaktujte místní recyklační středisko pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se měřidla koncentrity Sinclair se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším měřidlem koncentrity Sinclair. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a dodržování nařízení EU o všeobecné bezpečnosti výrobků.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz