

LOCK-N-LOAD CONCENTRICITY GAUGE

The Hornady Lock-N-Load Ammo Concentricity Tool enables the hand loader to identify the bullet runout of each cartridge, and then eliminate it. Once a loaded round is inserted into the Lock-N-Load Ammo Concentricity Tool, the dial indicator is used to adjust the cartridge runout to zero. Easy to set up, and easy to fine-tune your rounds. We've found the Hornady Lock-N-Load Ammo Concentricity Tool to be especially helpful with factory ammunition.



Attributes

- Name: LOCK-N-LOAD CONCENTRICITY GAUGE
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 749007534
- Mfr. No.: 050076
- Delivery weight: 1.61kg
- Shipping height: 117mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 307mm
- UPC: 090255500769

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HORNADY LockNLoad Concentricity Gauge](#)
- [English: LOCKNLOAD CONCENTRICITY GAUGE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Concentricidad LockNLoad de Hornady](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Hornady LockNLoad do Pomiaru Koncentryczności Amunicji](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Hornady LockNLoad Concentricity Gauge](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání měřidla soustřednosti Hornady LockNLoad](#)

Sicherheitshinweise für den HORNADY LockNLoad Concentricity Gauge

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des HORNADY LockNLoad Concentricity Gauge. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, die Geschosslaufzeit jeder Patrone zu identifizieren und zu optimieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf, um Korrosion zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das LockNLoad Ammo Concentricity Tool auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendet wird.
- Achten Sie darauf, dass keine Munition im Arbeitsbereich ist, wenn Sie das Werkzeug einrichten oder justieren.
- Justieren Sie den Zeiger nur, wenn die Patrone sicher im Werkzeug eingesetzt ist.
- Vermeiden Sie es, die Finger in die Nähe der beweglichen Teile des Werkzeugs zu bringen.
- Wenn Sie das Werkzeug reinigen, verwenden Sie nur empfohlene Reinigungsmittel.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
- Überprüfen Sie das LockNLoad Ammo Concentricity Tool auf Beschädigungen.

2. Einrichtung

- Platzieren Sie das Tool auf einer stabilen, ebenen Oberfläche.
- Setzen Sie die geladene Patrone in das Tool ein.
- Justieren Sie den Zeiger auf null, indem Sie die entsprechenden Anpassungen vornehmen.

3. Nutzung

- Beobachten Sie die Anzeige, während Sie die Patrone drehen.
- Notieren Sie sich die Werte und führen Sie gegebenenfalls Anpassungen an Ihrer Ladevorrichtung durch.
- Entfernen Sie die Patrone, wenn Sie mit der Messung fertig sind.

4. Nach der Nutzung

- Reinigen Sie das Werkzeug gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Lagern Sie das Tool an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Werkzeugs ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Sicherheitsanliegen oder Produktinformationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

LOCKNLOAD CONCENTRICITY GAUGE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Hornady LockNLoad Ammo Concentricity Tool. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the tool.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the LockNLoad Concentricity Gauge by following all instructions provided in this guide.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. Check the manufacturer's website for updates.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU's Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Safety:** Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, while using the tool.
- **Work Environment:** Use the tool in a welllit and clutterfree area to avoid accidents.
- **Inspection:** Before use, inspect the tool for any signs of damage. Do not use if damaged.
- **Handling:** Handle the tool with care. Avoid dropping or mishandling it.
- **Bullet Safety:** Ensure that all cartridges used are in good condition and free from defects.
- **Calibration:** Regularly calibrate the tool to maintain accuracy in measurements.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the LockNLoad Ammo Concentricity Tool on a stable surface.
- Ensure the tool is securely mounted and will not move during use.

2. Loading the Cartridge:

- Insert the loaded round into the tool carefully.
- Ensure that the cartridge is seated properly within the gauge.

3. Adjusting the Dial Indicator:

- Use the dial indicator to measure the bullet runout.
- Rotate the adjustment knob until the dial reads zero, indicating that the runout has been eliminated.

4. FineTuning:

- After achieving zero runout, make any necessary adjustments to finetune the cartridge.
- Repeat the measurement process to ensure consistency.

5. PostUse:

- After use, remove the cartridge from the tool and store it safely.
- Clean the tool as per the manufacturer's recommendations to maintain its condition.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the tool in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the use or safety of the Hornady LockNLoad Ammo Concentricity Tool, please refer to the contact information provided with your product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Hornady LockNLoad Ammo Concentricity Tool. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Concentricidad LockNLoad de Hornady

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Concentricidad LockNLoad de Hornady. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a identificar y corregir el desplazamiento de la bala en cada cartucho. Es fundamental utilizar este producto de manera segura y responsable. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Medidor de Concentricidad fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el Medidor de Concentricidad antes de cada uso para detectar daños.
- Si encuentras algún daño, no utilices el producto y contacta al fabricante.
- Siempre utiliza gafas de seguridad y protección auditiva al recargar munición.
- No uses el Medidor de Concentricidad en condiciones húmedas o mojadas.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Asegúrate de que el cartucho esté completamente insertado en la herramienta antes de realizar cualquier ajuste.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes del indicador de marcación con cuidado. No fuerces el mecanismo.
- **Manipulación de Cartuchos:** Siempre manipula los cartuchos con precaución. Asegúrate de que estén descargados antes de la inspección.
- **Supervisión:** Si eres nuevo en el uso de esta herramienta, se recomienda que un usuario experimentado supervise el proceso.
- **Condiciones de Uso:** Evita usar el Medidor de Concentricidad en ambientes con alta vibración o movimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración Inicial:

- Coloca el Medidor de Concentricidad en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el indicador de marcación esté en cero antes de comenzar.

2. Inserción del Cartucho:

- Toma un cartucho cargado y verifica que esté en buenas condiciones.
- Inserta el cartucho en la herramienta de concentricidad LockNLoad.
- Asegúrate de que el cartucho esté bien ajustado y no se mueva.

3. Ajuste del Desplazamiento:

- Utiliza el indicador de marcación para medir el desplazamiento del cartucho.
- Ajusta el desplazamiento a cero girando el indicador según sea necesario.
- Repite este proceso para cada cartucho que desees verificar.

4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado de usar el Medidor de Concentricidad, retira el cartucho con cuidado.
- Limpia la herramienta según las instrucciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Medidor de Concentricidad, deséchalo de acuerdo con las normativas locales sobre desechos electrónicos.
- No arrojes el producto a la basura común. Busca un centro de reciclaje adecuado en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, por favor consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar herramientas de recarga. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del Medidor de Concentricidad LockNLoad de Hornady.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Hornady LockNLoad do Pomiaru Koncentryczności Amunicji

Wprowadzenie

Narzędzie Hornady LockNLoad do pomiaru koncentryczności amunicji jest przeznaczone do identyfikacji i eliminacji odchyłeń pocisku w łuskach. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego narzędzia, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że narzędzie jest używane zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania narzędzia i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze używaj narzędzia w dobrze oświetlonym miejscu.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem substancji odurzających.
- Upewnij się, że wszystkie elementy narzędzia są prawidłowo zamocowane przed przystąpieniem do pomiarów.
- Nie przekraczaj maksymalnych wartości pomiarowych podanych w instrukcji.
- Używaj narzędzia tylko do amunicji zgodnej z jego specyfikacjami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja narzędzia:

- Umieść narzędzie na stabilnej powierzchni roboczej.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio złożone i zamocowane.

2. Użytkowanie narzędzia:

- Włóż załadowaną łuskę do narzędzia LockNLoad.
- Obserwuj wskaźnik zegarowy i dostosuj odchylenie łuski do zera.
- Po zakończeniu pomiarów, delikatnie wyjmij łuskę z narzędzia.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść narzędzie z zanieczyszczeń.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzone lub niesprawne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Hornady lub odwiedź oficjalną stronę internetową producenta.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z narzędzia Hornady LockNLoad do pomiaru koncentryczności amunicji. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych pomiarów!

Säkerhetsinstruktioner för Hornady LockNLoad Concentricity Gauge

Introduktion

Tack för att du valt Hornady LockNLoad Concentricity Gauge. Denna produkt är utformad för att hjälpa handladdare att identifiera och eliminera kulans avvikelse i patroner. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med ammunition och laddningsverktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från onödiga föremål.
- Använd produkten på en stabil yta för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten i närheten av öppen eld eller andra brandkällor.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter för hantering av ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Hornady LockNLoad Concentricity Gauge:

- Placera gauge på en stabil och jämn yta.
- Följ medföljande instruktioner för att fästa gauge på plats.

2. Användning av Hornady LockNLoad Concentricity Gauge:

- Sätt in en laddad patron i gauge.
- Justera mätinstrumentet tills avvikelsen är noll.
- Ta bort patronen och kontrollera mätningen.
- Justera dina patroner enligt resultaten.

3. Finjustering av patroner:

- Använd gauge för att identifiera och korrigera avvikelser i patronerna.
- Följ anvisningarna för att göra nödvändiga justeringar.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den hanteras på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Hornady LockNLoad Concentricity Gauge, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du använder Hornady LockNLoad Concentricity Gauge. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod k bezpečnému používání měřidla soustřednosti Hornady LockNLoad

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřidlo soustřednosti Hornady LockNLoad. Tento nástroj je určen k identifikaci a eliminaci odchylek projektilů v nábojích, což zajišťuje přesnost a konzistenci při střelbě. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím měřidla si důkladně prostudujte tento návod.
- Ujistěte se, že používáte měřidlo pouze podle určeného způsobu a v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte měřidlo mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte měřidlo na známky poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo nefunkčnosti přestaňte měřidlo používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je měřidlo čisté a bez nečistot.
- Používejte měřidlo pouze na určené náboje a projektily.
- Při manipulaci s náboji dodržujte základní bezpečnostní zásady, jako je práce v dobře osvětlené oblasti a použití ochranných brýlí.
- Nikdy nesměřujte měřidlo na lidi nebo zvířata.
- Pokud si nejste jisti, jak měřidlo používat, vyhledejte pomoc nebo školení od kvalifikovaného odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava měřidla:

- Zkontrolujte, zda je měřidlo správně sestaveno a všechny části jsou pevně připojeny.
- Ujistěte se, že indikátor je v nulové poloze.

2. Použití měřidla:

- Vložte nabitý náboj do měřidla LockNLoad.
- Pomocí indikátoru nastavte odchylku náboje na nulu.
- Sledujte indikátor během měření, abyste identifikovali jakékoli odchylky.

3. Údržba:

- Po každém použití měřidlo důkladně vyčistěte.
- Uložte měřidlo na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Měřidlo a jeho části by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se měřidlo rozebírat nebo opravovat, pokud není určeno k tomu, aby bylo uživatelsky servisovatelné.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržování těchto pokynů zajišťuje bezpečné a efektivní používání měřidla soustřednosti Hornady LockNLoad. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.