

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #17 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #17 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749009396
- Výrob. č.: 5017
- Size: #17
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 098489016926

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání MEC POWDER BUSHINGS #17](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání MEC POWDER BUSHINGS #17

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC POWDER BUSHINGS #17. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesnost a flexibilitu při přebíjení nábojů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné použití výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození výrobku přestaňte okamžitě používat a kontaktujte prodejce.
- Zkontrolujte, zda výrobek splňuje všechny místní a evropské bezpečnostní normy.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte váhu k ověření hmotnosti prachu pro zajištění přesnosti.
- Nikdy nepoužívejte prachové objímky, které nejsou kompatibilní s vaším reloading systémem.
- Při manipulaci s prachovými objímkami noste ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře osvětlený a čistý.
- Při skladování prachu a dalších komponentů dodržujte doporučení výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pracovního prostoru

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení na dosah.
- Pracovní plochu udržujte čistou a bez překážek.

2. Instalace objímky

- Vyberte si správnou velikost objímky dle vašich potřeb.
- Pevně upevněte objímku na přebíjecím lisu podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je objímka správně umístěna a zajištěna.

3. Použití objímky

- Naplňte objímku prachem podle doporučení výrobce.
- Pomocí váhy ověřte hmotnost prachu.
- Po každém použití důkladně vyčistěte objímku od zbytků prachu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dbejte na místní předpisy o odpadu.
- Nepřehazujte prachové objímky do běžného odpadu.
- Zvažte recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a další informace se obraťte na svého prodejce nebo navštivte webové stránky výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme za dodržování těchto bezpečnostních pokynů. Bezpečné používání výrobku je pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz