

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #29 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #29 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749010565
- Výrob. č.: 1005029
- Size: #29
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 098489015417

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro MEC POWDER BUSHINGS #29](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro MEC POWDER BUSHINGS #29

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC POWDER BUSHINGS #29. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně dávkovat prach pro vaše náboje. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání, prosím, přečtěte si následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zajistěte, aby děti neměly přístup k tomuto produktu.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Při práci s prachem dodržujte bezpečnostní opatření, jako je nošení ochranných brýlí a rukavic.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře větraný.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je objímka v dobrém stavu a zda neobsahuje praskliny nebo jiné poškození.
- Nepoužívejte objímku, pokud je poškozená.
- Vždy používejte váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost.
- Při manipulaci s prachem se vyvarujte otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
- Pokud dojde k úniku prachu, okamžitě vyčistěte pracovní plochu a zajistěte, aby nedošlo k vdechnutí prachu.

Pokyny pro instalaci a použití

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení pro instalaci objímky.
- Před instalací si přečtěte návod k použití vašeho přebíjecího lisu.
- Instalaci objímky proveďte podle následujících kroků:
 1. Odpojte přebíjecí lis od elektrického zdroje.
 2. Opatrně odstraňte starou objímku, pokud je to nutné.
 3. Nainstalujte novou objímku #29 do přebíjecího lisu podle pokynů výrobce.
 4. Zkontrolujte, zda je objímka správně upevněna a bezpečně drží.
- Po instalaci proveďte testovací dávku s prachem a ověřte, že dávkování je správné.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů o odpadech.
- Zajistěte, aby byl produkt zneškodněn bezpečným způsobem, aby nedošlo k poškození životního prostředí.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Je důležité mít k dispozici kontakt pro případ, že byste potřebovali další informace o bezpečnosti nebo pokyny k produktu.

Děkujeme za vaši pozornost a doufáme, že vám MEC POWDER BUSHINGS #29 přinese spokojenost a bezpečné používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz