

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #33 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #33 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749010726
- Výrob. č.: 1005033
- Size: #33
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 098489015905

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití MEC POWDER BUSHINGS #33](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC POWDER BUSHINGS #33

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC POWDER BUSHINGS #33. Tento produkt je navržen tak, aby vám poskytl optimální výkon při přebíjení nábojů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlený účel, tedy pro dávkování prachu při přebíjení nábojů.
- Před použitím si ověřte, zda je produkt v dobrém stavu a nejeví známky poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s prachovými objímkami vždy používejte ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že pracujete v dobře větraném prostoru, aby se minimalizovalo riziko inhalace prachových částic.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je objímka správně upevněna a neobsahuje nečistoty.
- Nepoužívejte objímku s prachem, který není určen pro daný typ přebíjení.
- Nikdy nepřekračujte doporučené dávkování prachu.
- Při manipulaci s prachem se vyvarujte otevřeného ohně a zdrojů zapálení.
- Pokud dojde k úniku prachu, okamžitě vyčistěte postiženou oblast a zamezte vdechování.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a ochranné pomůcky.
2. **Instalace:**
 - Ujistěte se, že je váš přebíjecí lis vypnutý.
 - Opatrně nasadte objímku do příslušného otvoru na lisu.
 - Zkontrolujte, že je objímka pevně usazena a zajištěna.
3. **Použití:**
 - Naplňte objímku požadovaným prachem podle doporučení.
 - Zkontrolujte, zda je dávkování správné před zahájením přebíjení.
 - Po dokončení procesu vždy vyčistěte objímku a okolí.

Pokyny pro likvidaci

- Zbytkový prach a použité objímky likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte prachové materiály do běžného odpadu.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat materiály, obraťte se na místní úřady nebo ekologické organizace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu, doporučujeme navštívit webové stránky MEC na www.mecreloaders.com, kde najdete další informace a podporu.

Děkujeme, že jste si vybrali MEC POWDER BUSHINGS #33. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz