

FX-120I PRECISION SCALE - A&D ENGINEERING FX-120I PRECISION SCALE

[Přebíjení](#) > [Manipulace s prachem](#) > [Váhy na prach](#)

Dostupná a přesná váha pro přebíječe

Přesná váha FX-i Series od A&D je plně vybavená váha s rozlišením 0,01 g až 1 mg za dostupnou cenu. Patentovaný Compact Super Hybrid Sensor je jádrem tohoto zařízení a poskytuje rychlou, jednosekundovou reakční dobu vážení. A&D FX-i také obsahuje speciálně navržený vnitřní tlumič nárazů, který chrání před nepříznivými účinky vertikálního nebo příčného přetížení. Rozlišení na 0,02 zrna, kapacita 1 882 zrn, stabilizační doba 1 sekunda, RS-232C rozhraní pro použití s aftermarketovými měřiči prášku. Součástí je malý (výška 3,4") ochranný kryt proti průvanu, který pomáhá zabránit narušení měření. Ideální doplněk pro přebíječ, který vyžaduje absolutní konzistenci.



Atributy

- Název: [A&D ENGINEERING FX-120I PRECISION SCALE](#)
- Výrobce: [A&D ENGINEERING](#)
- Produkt č.: 749014464
- Výrob. č.: FX-120I
- Capacity: 1882 grains
- Resolution: 0.02 grains
- Dodací hmotnost: 3.872kg
- Výška přepravy: 241mm
- Šířka přepravy: 305mm
- Délka přepravy: 368mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání váhy FX120I PRECISION SCALE](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání váhy FX120I PRECISION SCALE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili váhu FX120I PRECISION SCALE od společnosti A&D Engineering. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu a měl by být pečlivě přečten před prvním použitím. Dodržování pokynů v tomto dokumentu pomůže zajistit vaši bezpečnost a správné fungování zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Nepoužívejte váhu v blízkosti zdrojů vlhkosti, jako jsou voda nebo jiné kapaliny.
- Zabraňte pádu nebo nárazům, které by mohly zařízení poškodit.
- Udržujte váhu mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte zařízení na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo neobvyklého chování zařízení se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před vážením se ujistěte, že je váha umístěna na stabilním a rovném povrchu.
- Nepřetěžujte váhu nad její maximální kapacitu 1882 grains.
- Používejte váhu pouze k určeným účelům a nevystavujte ji extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Při manipulaci s váhou dbejte na to, abyste se nedotýkali vážící plochy, aby nedošlo k ovlivnění výsledků vážení.
- Pokud se váha vypne nebo se objeví chybová hlášení, okamžitě ji odpojte a zkontrolujte.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Umístěte váhu na pevný a stabilní povrch.
- Připojte váhu k elektrické síti pomocí dodaného napájecího kabelu.
- Zapněte váhu stisknutím tlačítka napájení.

2. Používání:

- Po zapnutí počkejte, až se váha stabilizuje (obvykle 1 sekunda).
- Umístěte měřený předmět na vážící plochu.
- Počkejte na stabilizaci hodnoty na displeji, než si ji zaznamenáte.
- Po dokončení vážení váhu vypněte.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci váhy dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nevyhazujte zařízení do běžného odpadu; obraťte se na odborníka na likvidaci elektronických zařízení.
- Před likvidací odpojte váhu od elektrické sítě.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho používání se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a sériové číslo zařízení.

Tímto způsobem zajistíte, že vaše zkušenosti s váhou FX120I PRECISION SCALE budou bezpečné a efektivní. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám příjemné používání!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz