

STEEL SHOT CHARGE BAR - 1-1/4OZ BB-#2 STEEL SHOT CHARGE BAR

This is a steel shot charge bar for single stage reloaders. Available to load from 7/8 oz. to 1-1/2 oz. of shot and BB sizes down to #3.



Attributes

- Name: 1-1/4OZ BB-#2 STEEL SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019399
- Mfr. No.: 302114BB2
- Size: 1-1/4 oz
- Delivery weight: 0.234kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489013994

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2](#)
- [English: STEEL SHOT CHARGE BAR Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Barre de Chargement en Acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2](#)
- [Suomi: STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2 STEEL SHOT CHARGE BAR Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2 STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání dávkovací tyče STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2](#)

Sicherheitshinweise für die STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2. Diese StahlLadestange wurde für Einzellader entwickelt und ist ideal zum Laden von Schrot. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Schäden oder Abnutzungen.
- Halten Sie sich über Rückrufaktionen auf dem Laufenden, indem Sie die EU Safety Gate Plattform besuchen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Verwenden Sie die Ladestange nur mit kompatiblen Schrotgrößen (bis zu #3).
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Ladestange gelangen.
- Verwenden Sie die Ladestange nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Ladegewichte (von 7/8 oz bis 11/2 oz).

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Installation:**
 1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Wiederladepresse ordnungsgemäß eingerichtet ist.
 2. Befestigen Sie die STEEL SHOT CHARGE BAR sicher an der Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 3. Überprüfen Sie die Verbindung auf Stabilität.
- **Verwendung:**
 1. Stellen Sie die gewünschte Ladegröße (11/4 oz) ein.
 2. Fügen Sie die entsprechenden Materialien (Schrot und BB) in die Ladestange ein.
 3. Betätigen Sie die Presse vorsichtig und gleichmäßig.
 4. Überprüfen Sie das geladene Produkt auf Vollständigkeit und Sicherheit, bevor Sie es verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher verpackt ist, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsanliegen wenden Sie sich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt. Halten Sie die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und die der anderen hat oberste Priorität.

STEEL SHOT CHARGE BAR Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the STEEL SHOT CHARGE BAR 11/4OZ BB#2. This product is designed for single stage reloaders and allows you to load shot from 7/8 oz. to 11/2 oz. with BB sizes down to #3. Your safety is our priority. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions when using the STEEL SHOT CHARGE BAR.
- Ensure that the work area is clean, dry, and welllit.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling.
- Report any unsafe conditions or product defects to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:** Risk of injury from sharp edges or moving parts. Risk of improper loading leading to malfunctions. Risk of exposure to dust or debris from the materials used.
- **Avoiding Hazards:** Handle the charge bar with care, avoiding contact with sharp edges. Ensure that the charge bar is properly secured before use. Do not overload the charge bar beyond its specified capacity. Use in a wellventilated area to minimize inhalation of any dust or debris.
- **Age Restrictions:** This product is intended for use by individuals aged 18 and older. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Unpack the STEEL SHOT CHARGE BAR and inspect it for any damage.
 2. Ensure that all components are included and in good working condition.
 3. Follow the manufacturer's guidelines to install the charge bar onto your reloading press securely.
- **Usage:**
 1. Adjust the charge bar to the desired weight (between 7/8 oz. and 11/2 oz.).
 2. Load the appropriate BB size, ensuring it is compatible with the charge bar specifications.
 3. Follow all safety precautions when operating the reloading press.
 4. Monitor the loading process to avoid any malfunctions or overloading.

Disposal Instructions

- Dispose of the STEEL SHOT CHARGE BAR responsibly at the end of its life cycle.
- Follow local regulations for disposal of metal products.
- Do not dispose of in household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns related to the STEEL SHOT CHARGE BAR, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are important to us. Enjoy reloading with the STEEL SHOT CHARGE BAR!

Guide de Sécurité pour la Barre de Chargement en Acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2

Introduction

Merci d'avoir choisi la Barre de Chargement en Acier MEC RELOADING. Ce produit est conçu pour faciliter vos recharges à une seule étape. Afin de garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez que toutes les pièces sont en bon état avant utilisation.
- Conservez ce guide à portée de main pour consultation future.
- Si vous observez un produit dangereux, signalez-le aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez la barre de chargement.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans surveillance.
- Ne surchargez pas la barre de chargement au-delà de sa capacité maximale de 11/4 oz.
- Évitez de toucher les parties mobiles pendant le fonctionnement.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les blessures lors de la manipulation des matériaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que la presse de rechargement est sur une surface stable et plane.
- Fixez la barre de chargement en acier à la presse selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que tous les raccords sont sécurisés avant de commencer à recharger.

2. Utilisation

- Chargez la barre avec le plomb ou les billes appropriés (jusqu'à #3).
- Assurez-vous que la quantité de plomb ne dépasse pas 11/4 oz.
- Suivez les étapes de votre processus de rechargement pour garantir une utilisation correcte.
- Nettoyez régulièrement la barre de chargement pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE dédié à la sécurité des produits.

Merci de respecter ces lignes directrices pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Barre de Chargement en Acier MEC RELOADING.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2

Introduzione

Grazie per aver scelto la Barra di Carica per Pallini in Acciaio STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2. Questo prodotto è progettato per l'uso con ricaricatori a singolo stadio e offre una soluzione sicura ed efficiente per caricare pallini in acciaio. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la barra di carica solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente la barra di carica per segni di usura o danni.
- Non utilizzare la barra di carica se presenta segni di danno o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non tentare di modificare o riparare la barra di carica senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Utilizza solo pallini e materiali raccomandati dal produttore per evitare malfunzionamenti.
- Segui sempre le istruzioni del produttore riguardo alla quantità di carica da utilizzare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata prima di iniziare l'installazione.
- Fissa la barra di carica in posizione seguendo le istruzioni del manuale della pressa.
- Verifica che la barra sia saldamente in posizione e che non ci siano parti allentate.

2. Utilizzo della Barra di Carica

- Carica i pallini in acciaio nella barra seguendo le specifiche di carica (da 7/8 oz. a 11/2 oz.).
- Assicurati che i pallini siano correttamente allineati e non sovraccaricare la barra.
- Attiva la pressa di ricarica e segui le procedure standard per completare il processo di ricarica.
- Dopo l'uso, spegni e scollega la pressa per garantire la sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare la barra di carica nell'ambiente; considera il riciclo o il riutilizzo quando possibile.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare la comunicazione.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile della tua Barra di Carica per Pallini in Acciaio STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2. La tua sicurezza è la nostra priorità.

STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ

BB#2 STEEL SHOT CHARGE BAR Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2 käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi yksivaiheisissa latauskoneissa teräksisten kuulaiden lataamiseen. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan siihen käyttöön, johon se on suunniteltu.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä ainoastaan suositeltuja kuula ja latausmääriä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.
- Varmista, että latauskoneesi on kunnolla asennettu ja toimiva ennen käyttöä.
- Vältä koskettamasta liikkuviin osiin, kun kone on päällä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, erityisesti latausprosessin aikana.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman valmistajan lupaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauskoneesi on sammutettu ennen asennusta.
- Poista vanha kuulaannostelijapalkki, jos sellainen on.
- Asenna STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2 paikalleen seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Varmista, että palkki on tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Sääda latauskoneesi asetukset haluttuun kuula ja latausmäärään.
- Käynnistä kone ja seuraa kuulaiden latausprosessia.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki toimii oikein ja turvallisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat nopeaa apua.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2 kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2 STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2 STEEL SHOT CHARGE BAR. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och effektiv omladdning av skott. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att minimera riskerna och säkerställa en trygg användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella defekter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av stålshot och omladdningsutrustning.
- Se till att området där omladdning sker är väl ventilerat.
- Undvik att använda produkten i närheten av öppen eld eller andra källor till antändning.
- Ladda endast med de rekommenderade vikterna (från 7/8 oz. till 11/2 oz.) och BBstorlekar ner till #3.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter för hantering av ammunition och skott.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar av laddningsstången är rena och fria från skräp.
- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.

2. Installation:

- Fäst laddningsstången på omladdningspressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Säkerställ att den är ordentligt fastsatt och inte kan röra sig under användning.

3. Användning:

- Ladda ammunitionen i enlighet med de specifikationer som anges i produktbeskrivningen.
- Kontrollera varje laddning för att säkerställa att den är korrekt innan du fortsätter till nästa steg.
- Rengör laddningsstången efter användning för att förlänga dess livslängd och säkerhet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information för att säkerställa säker användning av produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2 STEEL SHOT CHARGE BAR. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k bezpečnému používání dávkovací tyče STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání dávkovací tyče STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2. Je navržen tak, aby zajistil bezpečnost uživatelů a splnil požadavky Evropské unie na obecnou bezpečnost výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se přebíjení nábojů.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky poškození. Pokud je výrobek poškozený, přestaňte jej používat.
- Informujte se o možnostech odvolání výrobku na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel, tj. pro dávkování ocelových broků.
- Při manipulaci s ocelovými broky a náboji noste ochranné brýle a rukavice.
- Dbejte na to, aby byl výrobek stabilní a umístěný na pevném povrchu během používání.
- Neprovádějte žádné úpravy výrobku, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost nebo funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte správné nástroje a vybavení pro instalaci.
- Před instalací zkontrolujte, že je výrobek čistý a bez nečistot.
- Nainstalujte dávkovací tyč podle pokynů výrobce a zajistěte, aby byla pevně upevněná.

2. Používání:

- Před každým použitím se ujistěte, že je výrobek správně nastaven na požadovanou hmotnost (11/4 oz).
- Při dávkování ocelových broků dodržujte doporučené dávkování a velikosti broků (BB až #3).
- Po použití výrobek důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro nebezpečné odpady.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, informujte se o možnostech jeho ekologické likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu v oblasti bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné orgány nebo na kontaktní místo v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o výrobku, včetně čísla modelu a popisu problému.

Tento návod byl vytvořen, aby zajistil bezpečné používání dávkovací tyče STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2 a splnil požadavky na ochranu spotřebitelů podle nařízení EU. Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci zajistit bezpečnost svou i ostatních.