

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - 1-5/8OZ

SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses.



Attributes

- Name: 1-5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019408
- Mfr. No.: 302158
- Size: 1-5/8 oz
- Delivery weight: 0.238kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489017084

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MEC LEAD CHARGE BARS FÜR SINGLE STAGE PRESS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bars Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MEC Lead Charge Bars](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger för Enstegspress](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MEC LEAD CHARGE BARS](#)

MEC LEAD CHARGE BARS FÜR SINGLE STAGE PRESS

Einführung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die MEC Lead Charge Bars, die speziell für die Verwendung mit Single Stage Pressen entwickelt wurden. Diese Anleitung hilft dir, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die MEC Lead Charge Bars nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Charge Bars nur mit kompatiblen MEC Wiederladepressen.
- Trage immer eine geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du mit dem Produkt arbeitest.
- Vermeide es, die Charge Bars zu überlasten, indem du die empfohlene maximale Ladung nicht überschreitest.
- Achte darauf, dass der Arbeitsplatz gut belüftet ist, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Charge Bar:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne die vorhandene Charge Bar, indem du die entsprechenden Befestigungselemente löst.
- Setze die MEC Lead Charge Bar ein und befestige sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Verwendung der Charge Bar:

- Stelle sicher, dass die Charge Bar ordnungsgemäß installiert ist, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Fülle die Charge Bar mit der gewünschten Schrotladung bis zur empfohlenen Füllmenge.
- Betätige die Presse gemäß den Anweisungen, um die Ladung zu setzen.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Charge Bar und die Presse von Rückständen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
- Lagere die Charge Bar an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Charge Bar umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Es ist wichtig, dass du alle Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts klärst.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise befolgst und das Produkt verantwortungsvoll verwendest!

MEC Lead Charge Bars Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bars for your single stage reloading press. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the charge bars.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MEC Lead Charge Bars are used only with compatible reloading presses.
- Always follow the manufacturer's instructions for your specific reloading press model.
- Keep the charge bars out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the charge bars for any signs of damage or wear before use.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling lead components.
- Store the charge bars in a dry, secure place to avoid damage and contamination.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** The MEC Lead Charge Bars are designed to handle lead shot. Lead can be hazardous if ingested or inhaled.
- **Avoid Lead Exposure:**
 - Do not eat, drink, or smoke while using the charge bars.
 - Wash your hands thoroughly after handling lead components.
 - Use a dust mask or respirator if you are working in an area with lead dust.
- **Handling:**
 - Do not force the charge bars into the reloading press; ensure a proper fit.
 - Avoid dropping or mishandling the charge bars to prevent damage.
- **Age Warning:** This product is intended for use by individuals who are at least 18 years of age or older. Ensure that minors do not use this product without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is turned off and unplugged before installation.
- Remove the existing charge bar from the press by following the manufacturer's instructions.
- Align the MEC Lead Charge Bar with the press and secure it according to the provided instructions.
- Doublecheck that the charge bar is firmly in place before proceeding.

2. Usage:

- Adjust the charge bar to the desired shot weight (15/8 oz) as per your reloading needs.
- Load the appropriate lead shot into the charge bar, ensuring that it is filled correctly.
- Follow the reloading press manufacturer's guidelines for operating the press with the charge bar installed.
- After use, clean the charge bar to remove any residue and store it properly.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead shot or components in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- Do not dispose of lead in regular trash or down drains.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods for lead materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MEC Lead Charge Bars, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. It is essential to have access to reliable support for any safety inquiries or product issues.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with the MEC Lead Charge Bars. Always prioritize safety and compliance with local regulations when handling and using reloading products. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les barres de charge MEC. Ce document a pour but de vous fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre de votre produit. Les barres de charge MEC sont conçues pour vous aider à ajuster vos charges de tir de manière précise. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre matériel pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut entraîner des risques de sécurité.
- Familiarisez-vous avec les lois et réglementations locales concernant l'utilisation de munitions et de matériel de rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection et des gants lors de l'utilisation de votre presse de rechargement.
- Ne surchargez pas la barre de charge au-delà de sa capacité nominale de 15/8 oz.
- Assurez-vous que la barre de charge est correctement installée avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le matériel de rechargement sans surveillance pendant son utilisation.
- En cas de défaillance ou de comportement anormal du produit, arrêtez immédiatement son utilisation et contactez le service client.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que la presse de rechargement est éteinte et déconnectée de toute source d'alimentation.
2. **Retrait de l'ancienne barre** : Retirez la barre de charge existante en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installation de la nouvelle barre** :
 - Alignez la nouvelle barre de charge avec le support de la presse.
 - Fixez la barre en place en vous assurant qu'elle est bien sécurisée.
4. **Vérification** : Avant d'utiliser la presse, vérifiez que la barre est correctement installée.

Utilisation

- Chargez la presse selon les instructions spécifiques fournies avec votre produit.
- Ajustez la charge de plomb ou d'acier selon vos besoins.
- Testez toujours une petite quantité de charges avant de procéder à un tir complet.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié pour vous en débarrasser.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le service client de MEC RELOADING. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et toute autre information pertinente à portée de main pour faciliter le processus.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une expérience de rechargement sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MEC Lead Charge Bars

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per le barre di carica MEC Lead Charge Bars per presse a singolo stadio. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva questa guida in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Mantieni le barre di carica lontane dalla portata dei bambini.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Assicurati che la pressa di ricarica sia correttamente installata e mantenuta prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle Barre di Carica

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa.
- Inserisci la nuova barra di carica MEC nella posizione designata.
- Fissa saldamente la barra di carica secondo le istruzioni del produttore.

2. Utilizzo delle Barre di Carica

- Imposta la carica desiderata sulla barra.
- Esegui una prova di funzionamento senza munizioni per verificare il corretto funzionamento.
- Segui le procedure standard per il caricamento delle munizioni, assicurandoti di rispettare le linee guida del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di ricarica e accessori.
- Contatta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta o programmi di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE specificato sulla confezione del prodotto o visitare il sito web ufficiale di MEC Reloading.

Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro delle barre di carica MEC. Seguendo queste istruzioni, potrai utilizzare il prodotto in modo efficace e sicuro.

MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BARS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen ovat välttämättömiä turvallisen ja onnistuneen latauskokemuksen varmistamiseksi.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että kaikki käyttäjät ymmärtävät ja noudattavat seuraavia ohjeita:
 - Käytä vain tuotteelle tarkoitettuja osia ja lisävarusteita.
 - Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 - Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
 - Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
 - Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Käytä aina sopivia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet lyijy tai terästyylejä.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käyttöön, jotta vältetään vaurioita.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai muokata tuotteen osia ilman valmistajan lupaa.
- Pidä huolta siitä, että kaikki työkalut ja laitteet ovat hyvässä kunnossa ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

- Asennus:
 - Varmista, että lataustanko on yhteensopiva MEC LEAD CHARGE BARin kanssa.
 - Kiinnitä lataustanko tiukasti, mutta älä käytä liikaa voimaa.
 - Tarkista, että kaikki osat ovat oikein paikallaan ennen käyttöä.
- Käyttö:
 - Valitse haluamasi latausmäärä. Tämä tuote tukee 15/8 oz kuormia.
 - Täytä lataustanko valmistajan ohjeiden mukaan.
 - Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen lataamista.
 - Käytä tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita tuotteen hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, erityisesti jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset ja turvallisuustiedotteet.

Yhteenveto

MEC LEAD CHARGE BARS on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja joustavuutta latausprosessissa. Noudattamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen. Muista, että turvallisuus on aina etusijalla, ja että kaikki käyttäjät ovat vastuussa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger för Enstegspress

Introduktion

Tack för att du valt MEC Laddningsstänger för din enstegs omladdningspress. Dessa laddningsstänger är utformade för att möjliggöra justering av din laddning och skapa den laddning du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Titta efter sprickor eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar laddningsstänger.
- Se till att omladdningspressen är avstängd när du byter laddningsstång.
- Kontrollera att laddningsstången är ordentligt installerad innan du börjar använda pressen.
- Använd endast laddningsstänger som är avsedda för din specifika pressmodell.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller blöta miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen.
- Ta bort den befintliga laddningsstången genom att lossa den enligt tillverkarens anvisningar.
- Sätt in den nya laddningsstången i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att inga delar är lösa innan du slår på pressen igen.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningen enligt dina önskemål genom att följa anvisningarna i din pressmanual.
- Kontrollera att laddningen är korrekt innan du påbörjar omladdningsprocessen.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av pressen innan användning.

Avfallshantering

- Lämna in trasiga eller oanvändbara laddningsstänger på en godkänd avfallsanläggning.
- Undvik att kasta laddningsstänger i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MEC Laddningsstänger, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du bidrar till en säker och effektiv användning av MECprodukter!

Návod k bezpečnému používání MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro jednoúčelové lisy. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu, abyste zajistili jeho správné a bezpečné fungování.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro účely, pro které je určen.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na osobní ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Při práci s olověnými materiály dbejte na hygienu a umyjte si ruce po manipulaci.
- Zabraňte kontaktu s očima a sliznicemi.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů vysokých teplot.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře větraný.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava k instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a suchá.

2. Instalace

- Odpojte lisovací stanici od elektrického zdroje.
- Vyměňte stávající dávkovací tyč za MEC Charge Bar podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je Charge Bar správně upevněn a zajištěn.

3. Používání

- Nastavte požadovanou dávku náboje pomocí ovládacího mechanismu.
- Pravidelně kontrolujte nastavení a ujistěte se, že odpovídá vašim požadavkům.
- Po každém použití důkladně vyčistěte Charge Bar a pracovní plochu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Olověné části zlikvidujte jako nebezpečný odpad.
- Ocelové části mohou být recyklovány podle místních předpisů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti produktu, jeho používání nebo údržby se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Ujistěte se, že dodržujete všechny výše uvedené pokyny a bezpečnostní opatření, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání MEC LEAD CHARGE BARS. Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty!