

# MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - 2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses.



## Attributes

- Name: 2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019410
- Mfr. No.: 302200
- Size: 2 oz
- Delivery weight: 0.234kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489016049

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per le Barre di Carica MEC](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MEC LEAD CHARGE BARS FÖR SINGLE STAGE PRESS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS](#)

# Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS

## Einleitung

Die MEC LEAD CHARGE BARS sind speziell für die Verwendung mit Einzellader und progressiven Pressen konzipiert. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten und mögliche Risiken zu minimieren.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die MEC LEAD CHARGE BARS nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Charge Bars außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Charge Bars auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Charge Bars nur in gut belüfteten Bereichen und halte dich an die Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Schrotladung.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Charge Bars korrekt in die Wiederladepresse eingesetzt sind, um ein versehentliches Herausfallen oder Verstellen zu vermeiden.
- Verwende die Charge Bars nur mit kompatiblen MECWiederladepressen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während du mit Schrotladung arbeitest.
- Vermeide es, mit beschädigten Charge Bars zu arbeiten. Ersetze sie umgehend.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation der Charge Bar:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne die vorhandene Charge Bar, indem du die Befestigungsschrauben löst.
- Setze die MEC LEAD CHARGE BAR an der vorgesehenen Stelle ein und befestige sie sicher mit den Schrauben.
- Überprüfe, ob die Charge Bar fest sitzt und keine Spielräume hat.

### 2. Nutzung der Charge Bar:

- Stelle die gewünschte Schrotladung ein, indem du die nötigen Anpassungen an der Charge Bar vornimmst.
- Fülle die Charge Bar mit der entsprechenden Schrotladung und achte darauf, dass keine Überfüllung stattfindet.
- Beginne mit dem Wiederladen, indem du die Anweisungen deiner Wiederladepresse befolgst.
- Achte während des gesamten Prozesses auf deine Umgebung und mögliche Gefahren.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Charge Bars gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden und keine schädlichen Substanzen in die Umwelt gelangen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu den MEC LEAD CHARGE BARS, wende dich bitte an den Kundendienst von MEC RELOADING oder besuche die offizielle Webseite. Dort findest du auch Informationen zu Rückrufen und Sicherheitsupdates.

## Abschluss

Die Sicherheit steht an erster Stelle. Befolge diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung der MEC LEAD CHARGE BARS zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Fragen zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

# MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bars for your single stage reloading press. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before using the charge bars.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the charge bars are used only with MEC reloading presses.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling lead shot and reloading equipment.
- Keep the work area clean and free from hazards to prevent accidents.
- Store all reloading components, including charge bars, in a secure location away from children and pets.
- Familiarize yourself with the product and its features before use.

## Specific Safety Precautions for Use

- Handle lead shot with care to avoid exposure. Wash your hands thoroughly after handling lead components.
- Do not exceed the recommended shot charge for your specific reloading press model.
- Always check the charge bar for damage or wear before each use. Do not use a damaged charge bar.
- Ensure that the charge bar is securely attached to the press before reloading.
- Follow all manufacturer instructions regarding the use of the charge bar with your specific reloading press.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Unplug the reloading press before installing the charge bar.
- Remove the existing charge bar from the press by following the manufacturer's instructions.
- Align the MEC Lead Charge Bar with the mounting points on the press.
- Securely attach the charge bar, ensuring it is firmly in place.
- Plug the press back in and ensure it is functioning correctly.

### 2. Usage:

- Select the desired shot charge (2 oz) and adjust the charge bar accordingly.
- Fill the charge bar with the appropriate lead or steel shot.
- Operate the press according to the manufacturer's instructions, monitoring the charge bar for any irregularities.
- After use, clean the charge bar and surrounding area to maintain safety and efficiency.

## Disposal Instructions

- Dispose of any lead shot or components in accordance with local regulations regarding hazardous materials.
- Do not throw lead components in regular trash. Instead, use designated recycling or hazardous waste disposal facilities.
- Ensure that all packaging materials are disposed of responsibly and in accordance with local recycling guidelines.

## Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging or on the manufacturer's website.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the MEC Lead Charge Bars for your reloading needs. If you have any questions or concerns, do not hesitate to seek further information. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

# Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les barres de charge MEC. Ce document fournit des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée de votre produit MEC LEAD CHARGE BARS. Veuillez lire attentivement ces instructions pour minimiser les risques et garantir votre sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Consultez le manuel de votre presse de rechargement pour des instructions spécifiques sur l'utilisation des barres de charge.
- En cas d'accident ou de produit jugé dangereux, signalez-le immédiatement aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez la barre de charge.
- Utilisez des gants appropriés pour protéger vos mains.
- Ne surchargez pas la barre de charge au-delà de sa capacité (2 oz).
- Assurez-vous que la presse de rechargement est correctement installée et stable avant d'utiliser la barre de charge.
- Ne laissez jamais la presse de rechargement sans surveillance pendant son utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation de la Barre de Charge :

- Débranchez la presse de rechargement avant d'installer ou de remplacer la barre de charge.
- Retirez la barre de charge existante en suivant les instructions de votre manuel.
- Insérez la nouvelle barre de charge MEC en vous assurant qu'elle est bien fixée.
- Rebranchez la presse de rechargement une fois l'installation terminée.

### 2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Réglez la barre de charge selon vos besoins de tir.
- Chargez les composants selon les spécifications de votre manuel de presse.
- Exécutez un test de fonctionnement avec des charges de faible puissance avant de procéder à des charges complètes.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les directives locales sur l'élimination des déchets pour les produits similaires.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour vous en débarrasser.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité.

# Guida di Sicurezza per le Barre di Carica MEC

## Introduzione

Benvenuto nella guida di sicurezza per le barre di carica MEC. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e appropriato del prodotto. Le barre di carica MEC sono progettate per permettere una personalizzazione della carica di colpo durante la ricarica delle munizioni. Si prega di seguire attentamente le istruzioni e le linee guida di sicurezza riportate in questo documento.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o se non si è certi della sua sicurezza.
- Seguire tutte le istruzioni di utilizzo e manutenzione fornite dal produttore.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi e guanti durante il processo di ricarica.
- Non superare le raccomandazioni di carica specificate per il prodotto.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata per evitare l'accumulo di fumi tossici.
- Non fumare o utilizzare fiamme libere nelle vicinanze durante l'uso del prodotto.
- Tenere a disposizione un estintore appropriato in caso di emergenza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Controllare che la barra di carica originale sia stata rimossa correttamente.

### 2. Installazione della Barra di Carica MEC:

- Prendere la barra di carica MEC e allinearla con il supporto della pressa.
- Fissare la barra di carica in posizione utilizzando i dispositivi di bloccaggio forniti.
- Verificare che la barra sia saldamente fissata prima di procedere.

### 3. Utilizzo della Barra di Carica:

- Regolare la carica di colpo secondo le specifiche desiderate.
- Seguire le istruzioni della pressa di ricarica per caricare le munizioni in modo sicuro.
- Monitorare costantemente il processo di ricarica per eventuali anomalie.

### 4. Controllo Finale:

- Dopo aver completato il caricamento, controllare la qualità delle munizioni create.
- Eseguire test di sicurezza prima di utilizzare le munizioni ricaricate.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di materiali pericolosi.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento delle barre di carica usate.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.



Seguendo queste linee guida di sicurezza, si contribuisce a garantire un uso sicuro e responsabile delle barre di carica MEC. La sicurezza è una responsabilità condivisa e il rispetto di queste istruzioni aiuta a proteggere tutti gli utenti e a prevenire incidenti.

# MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

MEC LEAD CHARGE BARS tuotteet on suunniteltu erityisesti yksivaiheisiin latauspainoksiin. Näiden tuotteiden avulla voit säätää ampumakuormasi tarkasti ja luoda haluamasi latauksen. Tässä käyttöohjeessa esitetään turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

## Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä vain valmistajan suosittelemaa lataustankoa.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita lataustankoa yli suositellun kapasiteetin.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä huolta riittävästä ilmanvaihdosta käytön aikana.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### Asennus

1. Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
2. Kiinnitä lataustanko tukevasti latauspainoon.
3. Tarkista, että kaikki liitokset ovat tiukasti kiinni.
4. Varmista, että lataustanko on oikeassa asennossa ennen käyttöä.

### Käyttö

1. Valitse haluamasi kuormitus ja säädä lataustankoa sen mukaan.
2. Täytä lataustanko huolellisesti, varmistaen, että se ei ylikyvy.
3. Käynnistä latauspaino ja seuraa prosessia.
4. Kun lataus on valmis, tarkista tuote varmistaaksesi, että kaikki on kunnossa.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaan.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön vaarallisena jätteena.
- Jos tuote on vaurioitunut, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin.

## Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa MEC LEAD CHARGE BARS tuotteiden turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina tarkistaa ajankohtaiset turvallisuusohjeet ja mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet EU:n Safety Gate järjestelmästä.

# Säkerhetsanvisningar för MEC LEAD CHARGE BARS FÖR SINGLE STAGE PRESS

## Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BARS för din omladdningspress. Denna produkt är utformad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den laddning du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att undvika risker.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Var medveten om att samma säkerhetskrav gäller för onlineköp som för fysiska butiker.
- Särskilt konsumentskydd: Var extra försiktig om du använder produkten i närheten av barn.
- EUkontaktunkt: För säkerhetsfrågor, vänd dig alltid till den angivna kontaktpunkten i EU.
- Snabb varning: Var uppmärksam på snabba uppdateringar om osäkra produkter via Safety Gatesystemet.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast laddningsstänger som är kompatibla med din omladdningspress.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda laddningsstänger som är skadade eller slitna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd skyddsglasögon och handskar under användning för att skydda mot eventuella skador.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar noggrant.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den gamla laddningsstången genom att lossa den från pressen.
- Installera den nya MEC LEAD CHARGE BAR genom att fästa den på plats enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att laddningsstången sitter ordentligt fast.

### 2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad inställning för att få rätt mängd bly eller stålshot.
- Kontrollera att alla inställningar är korrekta innan du påbörjar omladdningen.
- Utför omladdningen i en väl ventilerad miljö och följ alla säkerhetsanvisningar noggrant.

## Avfallsanvisningar

- Kassera alla skadade eller slitna delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallkomponenter.
- Använd återvinningsstationer där det är möjligt för att säkerställa korrekt avfallshantering.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet och användning av MEC LEAD CHARGE BARS, vänligen kontakta den angivna EUkontaktunkten för produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din MEC LEAD CHARGE BAR.

# Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS. Tento produkt je určen pro použití s jednofázovými lisami a umožňuje vám nastavit dávku oloveného náboje pro vaši přebíjecí stanici. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce uvedené v tomto dokumentu.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda je v dobrém stavu a bez poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu noste ochranné brýle a rukavice.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození nebo neobvyklého chování, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s olovenými náboji dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s olovem.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor dobře větraný.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní zařízení, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Při používání produktu dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s pokožkou a očima.
- V případě nehody nebo kontaktu s olovem okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Ujistěte se, že vaše lisovací stanice je čistá a připravená k použití.

### 2. Instalace:

- Odstraňte starou dávkovací tyč z lisovací stanice.
- Nainstalujte MEC LEAD CHARGE BAR podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je tyč správně nasazena a zajištěna.

### 3. Použití:

- Nastavte požadovanou dávku oloveného náboje podle vašich potřeb.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je vše správně nastaveno.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte pracovní prostor.

## Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu. Kontaktujte místní úřady pro informace o správné likvidaci.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici údaje o produktu, včetně modelu a čísla výrobku.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Bezpečné používání produktů je naším společným cílem.