

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

MEC Charge Bars vám umožňují nastavit vaši dávku náboje a umožňují vám vytvořit požadovanou směs. Jsou zaměnitelné s dávkovací tyčí, která je součástí vaší lisovací stanice. K dispozici v obou variantách, olověné a ocelové, pro jednoúčelové a progresivní lisy.



Atributy

- Název: MEC RELOADING 5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Výrobce: MEC RELOADING
- Produkt č.: 749019413
- Výrob. č.: 30258
- Size: 5/8 oz
- Dodací hmotnost: 0.249kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 165mm
- UPC: 098489014823

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro jednoúčelové lis. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil efektivně a bezpečně dávkovat olověné náboje. Před použitím si prosím pečlivě přečtete následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a minimalizovali rizika spojená s jeho použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze podle pokynů výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu viditelné poškození nebo opotřebení.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.
- Pravidelně kontrolujte produkt a jeho příslušenství na možné opotřebení nebo poškození.
- Při online nákupu se ujistěte, že nakupujete od důvěryhodných prodejců.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s olověnými náboji.
- Pracujte v dobře větraném prostoru, aby se minimalizovala expozice prachu a výparům.
- Nedotýkejte se obličeje během manipulace s olověnými náboji.
- Ujistěte se, že je pracovní plocha čistá a bez překážek.
- Nikdy neukládejte olověné náboje na místa, kde by mohly být vystaveny vlhkosti nebo extrémním teplotám.
- Pokud dojde k úniku olověných nábojů, okamžitě vyčistěte oblast a umyjte si ruce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je lisovací stanice vypnutá před instalací dávkovací tyče.
- Odstraňte stávající dávkovací tyč a nahraďte ji MEC LEAD CHARGE BAR.
- Ujistěte se, že je dávkovací tyč správně upevněna a zajištěna.

2. Použití:

- Nastavte požadovanou dávku náboje podle pokynů výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je dávkovací tyč čistá a bez nečistot.
- Dbejte na to, aby byl proces přebíjení prováděn pomalu a opatrně, aby se předešlo rozliti nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte olověné náboje a související materiály v souladu s místními předpisy o nebezpečných odpadech.
- Nikdy nevyhazujte olověné náboje do běžného odpadu.
- Zkontrolujte místní směrnice pro recyklaci a likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné orgány a sledujte aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a zajišťujete správné používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz