

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING

11/16OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí lis](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

MEC Charge Bars vám umožňují nastavit vaši dávku střelného prachu a vytvořit požadovanou náplň. Vyměnitelné s dávkovací tyčí, která je součástí vaší přebíjecí lis. K dispozici v provedení z olova a oceli pro jednorázové a progresivní lis. Ocelové dávkovací tyče jsou k dispozici na zvláštní objednávku.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING 11/16OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019414
- Výrob. č.: 5021116
- Size: 11/16 oz
- Dodací hmotnost: 0.245kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 165mm
- UPC: 098489013017

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [O nás](#)

Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil efektivně a bezpečně dávkovat střelný prach a vytvářet požadované náplně pro vaše přebíjecí lisy. Před použitím si prosím pozorně přečtete následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a v dobrém stavu před každým použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte ochranné brýle a další ochranné pomůcky při práci se střelným prachem.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je dávkovací tyč správně nainstalována a zajištěna.
- Nikdy nepoužívejte dávkovací tyč, pokud je poškozená nebo opotřebovaná.
- Dbejte na to, aby se během používání nedostaly do kontaktu s dávkovací tyčí žádné cizí předměty.
- Při manipulaci se střelným prachem dodržujte všechna bezpečnostní opatření a doporučení výrobce.
- Po dokončení práce s dávkovací tyčí ji důkladně vyčistěte a uskladněte na bezpečném místě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné součásti.
- Opatrně odpojte stávající dávkovací tyč z přebíjecího lisu.
- Nainstalujte MEC LEAD CHARGE BAR tak, aby byla správně zajištěna v místě určeném výrobcem.
- Ujistěte se, že je dávkovací tyč pevně uchycena a nehybná.

2. Používání

- Nastavte požadovanou dávku střelného prachu podle specifikací výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je dávkovací tyč čistá a bez zbytků střelného prachu.
- Dávkujte střelný prach podle pokynů, abyste zajistili správné množství a bezpečné použití.
- Po dokončení dávkování důkladně vyčistěte dávkovací tyč a přebíjecí lis.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje riziko pro životní prostředí.
- Nepokoušejte se opravovat výrobek, pokud není určen k opravě výrobcem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz