

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING

1-1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí lis](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

MEC Charge Bars vám umožňují nastavit vaši dávku střelného prachu a vytvořit požadovanou náplň. Vyměnitelné s dávkovací tyčí, která je součástí vaší přebíjecí lis. K dispozici v provedení z olova a oceli pro jednorázové a progresivní lis. Ocelové dávkovací tyče jsou k dispozici na zvláštní objednávku.



Atributy

- Název: MEC RELOADING 1-1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Výrobce: MEC RELOADING
- Produkt č.: 749019415
- Výrob. č.: 502112
- Size: 1-1/2 oz
- Dodací hmotnost: 0.236kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 165mm
- UPC: 098489017725

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil přesně dávkovat olověné náplně pro přebíjení střeliva. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtete následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Při používání produktu dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s olověným materiálem používejte ochranné rukavice.
- Vyvarujte se vdechování prachu a částic vznikajících při používání produktu.
- Při práci s přebíjecími lisy noste ochranné brýle, abyste ochránili oči před případnými nebezpečnými částicemi.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Při používání výrobku se ujistěte, že je umístěn na stabilním a rovném povrchu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a nástroje pro instalaci.
2. Připojte dávkovací tyč k přebíjecímu lisu podle pokynů výrobce.
3. Nastavte požadovanou dávku olověné náplně pomocí mechanismu na dávkovací tyči.
4. Před každým použitím zkontrolujte, zda je dávkovací tyč správně upevněná a funkční.
5. Při používání dávkovací tyče dbejte na to, abyste dodržovali všechny bezpečnostní pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny součásti produktu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený, obraťte se na místní středisko pro sběr nebezpečných odpadů.
- Nikdy nevyhazujte olověné části do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo prohlášení o nebezpečných produktech se obraťte na odborníka nebo příslušné úřady. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz