

# MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING

## 1-5/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí lis](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

MEC Charge Bars vám umožňují nastavit vaši dávku střelného prachu a vytvořit požadovanou náplň. Vyměnitelné s dávkovací tyčí, která je součástí vaší přebíjecí lisy. K dispozici v provedení z olova a oceli pro jednorázové a progresivní lisy. Ocelové dávkovací tyče jsou k dispozici na zvláštní objednávku.



### Atributy

- Název: [MEC RELOADING 1-5/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019421
- Výrob. č.: 502158
- Size: 1-5/8 oz
- Dodací hmotnost: 0.231kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 165mm
- UPC: 098489014892

### Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- Úvodní stránka
- Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS
- O nás

# Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil přesně nastavit dávku střelného prachu a vytvořit požadovanou náplň pro vaše přebíjecí lisy. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda na něm nejsou žádné viditelné poškození.
- Nezapomeňte, že výrobek je určen pouze pro osobní použití a nesmí být používán jinými osobami bez vaší dohody.
- Při používání produktu se vyhněte jakémukoli kontaktu s vlhkostí nebo vodou.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně namontovány a zajištěny.
- Při manipulaci s olověnými a ocelovými dávkovacími tyčemi noste vhodné ochranné rukavice.
- Při práci s dávkovacími tyčemi se vyhněte přímému kontaktu s pokožkou a dýchacími cestami.
- V případě jakýchkoli problémů s produktem, jako je zablokování nebo poškození, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje.
- Odstraňte starou dávkovací tyč a nahraďte ji novou MEC Charge Bar.
- Ujistěte se, že je dávkovací tyč správně umístěna a zajištěna.

### 2. Použití:

- Nastavte požadovanou dávku střelného prachu podle pokynů výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte kalibraci a správnost nastavení.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte všechny součásti a uskladněte je na bezpečném místě.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte jej tak, aby se zabránilo zranění nebo poškození životního prostředí.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu; vyhledejte specializovaná místa pro recyklaci nebo likvidaci.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a použití produktu, prosím, kontaktujte svého dodavatele nebo výrobce. V případě jakýchkoli nebezpečných situací nebo problémů s produktem, neváhejte se obrátit na příslušné úřady.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)