

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING

1-7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí lis](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

MEC Charge Bars vám umožňují nastavit vaši dávku střelného prachu a vytvořit požadovanou náplň. Vyměnitelné s dávkovací tyčí, která je součástí vaší přebíjecí lisy. K dispozici v provedení z olova a oceli pro jednorázové a progresivní lisy. Ocelové dávkovací tyče jsou k dispozici na zvláštní objednávku.



Atributy

- Název: MEC RELOADING 1-7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Výrobce: MEC RELOADING
- Produkt č.: 749019422
- Výrob. č.: 502178
- Size: 1-7/8 oz
- Dodací hmotnost: 0.236kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 165mm
- UPC: 098489010047

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- Úvodní stránka
- Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS
- O nás

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil přesně nastavit dávku střelného prachu a vytvořit požadovanou náplň pro vaše přebíjecí potřeby. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze pro určený účel.
- S výrobkem manipulujte opatrně a dbejte na to, aby se zabránilo kontaktu s dětmi a zranitelnými osobami.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození a opotřebení. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se přebíjení nábojů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možným zraněním.
- Nikdy neprovádějte úpravy výrobku, které nejsou uvedeny v pokynech výrobce.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se minimalizovalo riziko úrazů.
- Vyhněte se používání výrobku v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně.
- Vždy dodržujte pokyny pro správné dávkování střelného prachu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na použití

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Ujistěte se, že je pracovní plocha čistá a uspořádaná.

2. Instalace

- Odstraňte starou dávkovací tyč a nahraďte ji MEC LEAD CHARGE BAR.
- Ujistěte se, že je tyč správně upevněna a zajištěna.

3. Použití

- Nastavte požadovanou dávku střelného prachu podle pokynů výrobce.
- Pomalu a opatrně naplňte dávkovací tyč střelným prachem.
- Sledujte proces a ujistěte se, že nedochází k přetékání nebo úniku.

4. Údržba

- Pravidelně čistěte výrobek, aby se zajistila jeho správná funkčnost.
- Skladujte výrobek na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy týkající se odpadového hospodářství.
- Zajistěte, aby byl výrobek zlikvidován bezpečně a ekologicky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na místní autority nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontaktní informace pro případ potřeby.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz