

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #10 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #10 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019446
- Výrob. č.: 5010
- Size: -
- Dodací hmotnost: 0.016kg
- Výška přepravy: 19mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 186mm
- UPC: 098489011273

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití MEC POWDER BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC POWDER BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC POWDER BUSHINGS. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil efektivně a bezpečně dávkovat prach pro vaše náboje. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosíme, abyste si pozorně přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte tento návod.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které jsou obeznámeny s přebíjením nábojů.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel.
- Vždy používejte ochranné brýle a další osobní ochranné prostředky při práci s prachem a náboji.
- Při práci s prachem dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce prachu.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Zkontrolujte, zda je bushing správně nainstalován před každým použitím.
- Nikdy nepoužívejte bushing, pokud je poškozen nebo opotřebován.
- Nepoužívejte bushing s prachem, který není doporučen pro daný typ bushingu.
- Vždy ověřte hmotnost prachu pomocí váhy před použitím.
- Nenechávejte prachové objímky v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů tepla.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace bushingu:

- Ujistěte se, že je váš přebíjecí lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Odšroubujte stávající bushing a odložte jej na bezpečné místo.
- Vložte nový MEC powder bushing do příslušného otvoru a pevně jej utáhněte.

2. Použití bushingu:

- Nastavte požadovaný objem prachu podle vašich potřeb.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je bushing správně nastaven a zajištěn.
- Při dávkování prachu se ujistěte, že dodržujete doporučení výrobce prachu.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání produktu jej likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Zajistěte, aby byl produkt recyklován nebo zlikvidován bezpečným způsobem, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky MEC.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by sloužit jako užitečný návod pro bezpečné používání MEC POWDER BUSHINGS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz