

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #16 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #16 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019453
- Výrob. č.: 5016
- Size: -
- Dodací hmotnost: 0.014kg
- Výška přepravy: 19mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 186mm
- UPC: 098489015202

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečné používání MEC POWDER BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečné používání MEC POWDER BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC POWDER BUSHINGS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně dávkovat prach pro vaše náboje. Abychom zajistili bezpečné používání a ochranu zdraví, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda produkt neobsahuje viditelné poškození před použitím.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se přebíjení nábojů.
- V případě podezření na nebezpečný produkt nebo nehody, kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze doporučené dávky prachu uvedené na obalu produktu.
- Nezkoušejte upravit nebo modifikovat produkt.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s prachem.
- Pracujte v dobře větraném prostoru, aby se minimalizovalo riziko inhalace prachu.
- Nikdy nenechávejte otevřenou nádobu s prachem bez dozoru.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Zkontrolujte, zda je váš přebíjecí lis kompatibilní s MEC POWDER BUSHINGS.

2. Instalace:

- Odšroubujte starou objímku z přebíjecího lisu.
- Vyberte správnou velikost MEC POWDER BUSHING podle požadovaného objemu prachu.
- Pevně připevněte novou objímku na přebíjecí lis.

3. Použití:

- Naplňte objímku požadovaným množstvím prachu.
- Ujistěte se, že je dávkovač správně nastaven a funguje bez problémů.
- Po každém použití důkladně vyčistěte objímku.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se použitých obalů a zbytků prachu v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte prachové zbytky do běžného odpadu; zkontrolujte místní směrnice pro nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte příslušný úřad nebo navštivte webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání MEC POWDER BUSHINGS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz