

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #44A POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #44A POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019468
- Výrob. č.: 5044A
- Size: -
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Výška přepravy: 19mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 186mm
- UPC: 098489014939

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání MEC POWDER BUSHINGS #44A](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání MEC POWDER BUSHINGS #44A

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC POWDER BUSHINGS #44A. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní používání při přebíjení nábojů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a ochranu, prosím, pozorně si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro určený účel.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo opotřebení produktu přestaňte okamžitě používat a kontaktujte odborníka.
- Sledujte aktualizace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím prachových objímek se ujistěte, že máte správný typ prachu pro vaše náboje.
- Používejte váhu k ověření hmotnosti prachu pro zajištění přesnosti.
- Nikdy nepoužívejte prachové objímky, pokud máte pochybnosti o jejich stavu nebo funkčnosti.
- Při manipulaci s prachovými objímkami noste ochranné brýle a rukavice.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení pro instalaci.
2. **Instalace:**
 - Odšroubujte stávající objímku z vašeho přebíjecího lisu.
 - Vyberte správnou MEC prachovou objímku podle požadovaného objemu.
 - Pečlivě našroubujte novou objímku na místo.
3. **Použití:**
 - Naplňte objímku požadovaným množstvím prachu.
 - Použijte váhu k ověření hmotnosti prachu.
 - Po dokončení přebíjení důkladně vyčistěte pracovní plochu a nástroje.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu. Zjistěte si, zda existují speciální programy pro recyklaci nebo likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo navštivte webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné přebíjení!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz