

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #46 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #46 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019471
- Výrob. č.: 5046
- Size: -
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Výška přepravy: 19mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 186mm
- UPC: 098489015486

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC POWDER BUSHINGS MEC RELOADING #46 POWDER BUSHING. Tento produkt je určen pro bezpečné a efektivní použití při přebíjení nábojů. V této příručce najdete důležité informace o bezpečnosti, používání a likvidaci produktu, které vám pomohou zajistit jeho správné a bezpečné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v této příručce.
- Při používání produktu dbejte na osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli neobvyklé chování produktu, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při manipulaci s prachovými objímkami se vyvarujte kontaktu s pokožkou a očima.
- Při vážení prachu používejte přesnou váhu pro zajištění správné dávky.
- Nikdy nepoužívejte prachové objímky s neznámými nebo neověřenými prachy.
- Ujistěte se, že pracujete v dobře větraném prostoru, aby se minimalizovalo riziko inhalace prachu.
- Po každém použití důkladně vyčistěte pracovní plochu a nástroje, abyste odstranili zbytky prachu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Ujistěte se, že máte správnou prachovou objímku pro typ prachu, který používáte.

2. Instalace:

- Umístěte prachovou objímku do přebíjecího lisu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je objímka pevně a správně upevněna.

3. Použití:

- Opatrně naplňte prachovou objímku požadovaným množstvím prachu.
- Použijte váhu k ověření hmotnosti prachu a ujistěte se, že je v souladu s doporučenými dávkami.
- Po použití objímky důkladně vyčistěte.

Pokyny pro likvidaci

- Zbytky prachu a prachové objímky likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte prachové objímky do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Informujte se o místních recyklačních programech pro bezpečné zbavení se produktů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se prosím obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.

Tento dokument je určen k poskytnutí potřebných informací pro bezpečné používání produktu MEC POWDER BUSHINGS MEC RELOADING #46 POWDER BUSHING. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz