

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 1" (2.5CM) X 30" (76CM) SANDING BELT, 400 GRIT

[Zbrojářské nářadí](#) > [Příprava a barvení kovu](#) > [Brusné prostředky](#) > [Brusné pásy](#)

Pro uchycení rozšiřujících se brusných bubnů Raytech

O "Compact Grain" pásach - Pásy z hliníkového oxidu s super jemným zrnitem (jako 600) jsou k dispozici pouze v tom, co výrobce nazývá "Compact Grain". Tento proces vrství zrno v speciálním lepidle a výrazně zvyšuje životnost pásu. Pásy s kompaktním zrnem jsou snadno identifikovatelné; jsou ošklivé! Pás s 600 zrnitostí, který je zobrazen, vypadá, jako by měl být 60 zrnitý, ale NENÍ. Opravu poskytne povrchovou úpravu 600 zrnitosti a vydrží extrémně dlouho. Pryžově spojeno, hliníkový oxid. Prodává se jednotlivě.



Atributy

- Název: [VSM ABRASIVES CORPORATION 1" \(2.5CM\) X 30" \(76CM\) SANDING BELT, 400 GRIT](#)
- Výrobce: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Produkt č.: 925130400
- Výrob. č.: 127802
- Grit: 400
- Size: 1 x 30
- Dodací hmotnost: 0.095kg
- Výška přepravy: 28mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 325mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro brusný pás VSM Abrasives Corporation 1" \(2.5CM\) X 30" \(76CM\), 400 zrnitost](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro brusný pás VSM Abrasives Corporation 1" (2.5CM) X 30" (76CM), 400 zrnitost

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali brusný pás VSM Abrasives Corporation. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny, abyste se vyhnuli potenciálním nebezpečím a maximalizovali výkon vašeho brusného pásu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl brusný pás používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a masky na prach, abyste se chránili před prachem a úlomky.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se minimalizovalo riziko nehod.
- Zkontrolujte, že všechny nástroje a zařízení jsou v dobrém stavu před použitím.
- Nepoužívejte brusný pás, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zacházejte s brusným pásem opatrně, abyste se vyhnuli řezným ranám a odřeninám.
- Nepřekračujte doporučenou rychlost brusného pásu.
- Vyhněte se kontaktu s rotujícím brusným pásem během provozu.
- Ujistěte se, že pracovní kus je pevně upevněn nebo držen na místě, aby se zabránilo pohybu během broušení.
- Buďte si vědomi svého okolí a udržujte diváky v bezpečné vzdálenosti při používání brusného pásu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je brusná mašina vypnutá a odpojená před instalací.
- Odstraňte jakýkoli starý nebo poškozený brusný pás z mašiny.
- Zarovnejte nový brusný pás s válci a ujistěte se, že je správně nasazen.
- Napněte brusný pás podle specifikací výrobce.
- Zapněte mašinu a proveďte zkušební běh, abyste zajistili správnou instalaci.

2. Použití:

- Zapněte mašinu a nechte ji dosáhnout požadované rychlosti před začátkem broušení.
- Aplikujte lehký, rovnoměrný tlak na pracovní kus. Nepřetěžujte brusný pás.
- Pohybujte pracovním kusem rovnoměrně přes brusný pás, abyste dosáhli jednotného povrchu.
- Pravidelně kontrolujte brusný pás na opotřebení a vyměňte jej podle potřeby.
- Po dokončení vypněte mašinu a odpojte ji před čištěním nebo úpravou.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte brusný pás v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepalujte brusný pás, protože může uvolnit škodlivé látky.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se brusného pásu VSM Abrasives Corporation, prosím kontaktujte svého místního distributora nebo navštivte webové stránky výrobce pro více informací.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz