

X-SKEL MOUNTS - WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, DARK EARTH

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

Společnost Warne Scope Mounts s nadšením představuje svou druhou generaci SKEL montáže, X-SKEL. Tato nová MSR montáž nabízí další 1" přední cantilever a design jednocestného úchytu pro zvýšenou pevnost. Odolný a lehký design X-SKEL zachovává naši slavnou schopnost návratu do nuly a využívá 1/2" hex matice pro pevné uchycení. Disponuje skeletonizovaným tělem kroužku a víčky pro snížení hmotnosti a ocelovými závitovými vložkami pro maximální odolnost. X-SKEL umísťuje váš optický přístroj do IDEÁLNÍ VÝŠKY s velkým cantileverem pro správné uvolnění oka, snadno pojme delší okuláry, které se nacházejí na mnoha dnešních optikách. Lehká skeletonizovaná hliníková konstrukce a víčka pro snížení celkové hmotnosti bez obětování spolehlivosti. Šrouby ve stylu Torx #8 s ocelovými závitovými vložkami, aby se zabránilo prokluzování. Další 1 palcový přední cantilever design pro zajištění dodatečného uvolnění oka. Umísťuje váš optický přístroj do Ideální Výšky pro MSR a podobné platformy. Upevnění pomocí 1/2" taktického matice, doporučený točivý moment je 65 in/lb.



Atributy

- Název: WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, DARK EARTH
- Výrobce: WARNE MFG. COMPANY
- Produkt č.: 947000382
- Výrob. č.: XSKEl30DE
- Finish: Dark Earth
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Style: Competition,3-Gun
- Dodací hmotnost: 0.254kg
- Výška přepravy: 64mm
- Šířka přepravy: 165mm
- Délka přepravy: 184mm
- UPC: 656813104864

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, DARK EARTH](#)
[Bezpečnostní pokyny](#)
- [O nás](#)

XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, DARK EARTH

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáž XSKEL od společnosti Warne MFG. Tento průvodce bezpečnostními pokyny je navržen tak, aby vám pomohl pochopit, jak tento produkt používat bezpečně a efektivně. Před instalací a používáním si prosím důkladně přečtěte tento průvodce, protože obsahuje důležité informace o bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je montáž kompatibilní s vaším specifickým optickým zařízením a zbraní před instalací.
- Vždy manipulujte se svou zbraní bezpečně a dodržujte všechna standardní pravidla bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi.
- Před použitím zkontrolujte montáž na případné poškození nebo vady. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Uchovávejte montáž a všechny související komponenty mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Skladujte montáž na chladném a suchém místě, když ji nepoužíváte, abyste zabránili korozi nebo poškození.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání montáže a optiky, abyste zajistili bezpečné střelecké prostředí.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je montáž bezpečně připevněna k vaší zbraní před každým použitím.
- Používejte pouze doporučené nástroje a točivé momenty během instalace, abyste se vyhnuli přílišnému utažení.
- Pravidelně kontrolujte pevnost montáže a optiky během používání, aby zůstaly bezpečně upevněny.
- Vyhněte se používání montáže v extrémních teplotách nebo prostředích, která mohou ovlivnit její integritu.
- Pokud si všimnete jakéhokoli neobvyklého chování nebo problémů s výkonem montáže, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání optiky a montáží se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně ½" hex klíče a #8 Torx šroubováku.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří do bezpečného směru.

2. Instalace montáže

- Zarovnejte montáž s montážní lištou na vaší zbrani.
- Použijte ½" taktickou matici k připevnění montáže. Ujistěte se, že je utažena na točivý moment 65 in/lb.
- Zkontrolujte, že je montáž vyrovnaná a bezpečně připevněná.

3. Připevnění optiky

- Umístěte svou optiku do skeletonizovaného kroužku montáže.
- Zajistěte optiku pomocí dodaných víček a #8 Torx šroubů.
- Šrouby utáhněte opatrně, abyste se vyhnuli poškození závitů.

4. Konečné kontroly

- Dvakrát zkontrolujte všechna spojení, abyste zajistili, že je vše bezpečné.
- Proveďte vizuální kontrolu, abyste potvrdili, že nejsou žádné volné komponenty.

5. Používání

- Při používání zbraně s připevněnou optikou se ujistěte, že udržujete správné uvolnění oka, jak je uvedeno výrobcem optiky.
- Pravidelně sledujte výkon montáže a optiky během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte montáž a jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte montáž do domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se montáže XSKEL, prosím, obraťte se na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vaší montáže XSKEL. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte odborníky, pokud si nejste jisti jakýmkoli aspektem instalace nebo používání. Děkujeme vám za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz