

# QD XSKEL CANTILEVER MOUNT - 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA QD MOUNT, BLACK

## Light and Reliable

When choosing your next mounting system, don't sacrifice reliability for weight. The Warne QD XSKEL Cantilever Mount makes that decision easy because this mount features a lightweight, skeletonized aluminum body and caps allowing it to be both light and reliable. The Warne QD XSKEL Cantilever Mount features an extended design providing over 2 inches of forward cantilever to provide you with additional eye relief and places the optic at the ideal height for your MSR and similar style platforms. 3-Gun competition style mount Steel threaded inserts for steel-on-steel contact with all threaded surfaces #8 Torx style fasteners with steel threaded inserts to prevent stripping Adding the Warne QD XSKEL Cantilever Mount to your rig will improve your performance without weighing down your gun case.



## Attributes

- Name: 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA QD MOUNT, BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000631
- Mfr. No.: QDXSKEL1TW
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 656813106417

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for QD XSKEL Cantilever Mount](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för QD XSKEL CANTILEVER MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže Warne QD XSKEL Cantilever](#)

# Safety Instruction Guide for QD XSKEL Cantilever Mount

## Introduction

Thank you for purchasing the Warne QD XSKEL Cantilever Mount. This guide is designed to ensure the safe and effective use of your mounting system. Please read and follow these instructions carefully to maximize your safety and performance.

## General Safety Guidelines

- Ensure that all components are in good condition before use.
- Always inspect the mount for any signs of damage or wear prior to installation.
- Keep the mounting area clear of debris and obstructions.
- Use the mount only for its intended purpose as described in this guide.
- Store the mount in a dry and secure location when not in use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

## Specific Safety Precautions for Use

- Handle the mount with clean hands to prevent dirt and oils from contaminating the surfaces.
- Do not exceed the recommended weight limit for the mount.
- Ensure that all fasteners are securely tightened before use.
- Avoid using the mount in extreme weather conditions without proper precautions.
- Keep the mount out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment when using the mount.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Gather all necessary tools, including #8 Torx style fasteners.
- Ensure the mounting surface is clean and free of obstructions.

### 2. Installation

- Align the QD XSKEL Cantilever Mount with the mounting surface on your firearm.
- Insert the steel threaded inserts into the appropriate holes.
- Secure the mount using the #8 Torx style fasteners. Ensure they are tightened firmly but avoid overtightening to prevent damage.
- Check alignment and adjust as necessary for optimal performance.

### 3. Usage

- Once installed, ensure the mount is stable and secure before attaching your optic.
- Adjust the optic height as needed to ensure proper eye relief.
- Regularly check the mount for any signs of loosening or wear during use.

## Disposal Instructions

- Dispose of the QD XSKEL Cantilever Mount in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mount in general waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling materials when possible to minimize environmental impact.

## Contact Information for Further Support

For safety inquiries, product support, or to report unsafe products, please contact the manufacturer or your local regulatory authority. Always ensure you have the latest safety information and updates regarding your product.

By following these guidelines, you can help ensure your safety and the effective use of the Warne QD XSKEL Cantilever Mount. Thank you for your attention to these important safety instructions.

# Säkerhetsinstruktioner för QD XSKEL CANTILEVER MOUNT

## Introduktion

Tack för att du valt Warne QD XSKEL Cantilever Mount. Denna monteringslösning är designad för att ge säker och pålitlig prestanda. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till myndigheterna.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla fästelement är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd alltid rätt verktyg för installation och justering av monteringen.
- Undvik att överbelasta monteringen med vikter som överskrider specifikationerna.
- Var medveten om omgivningen och se till att inget hinder finns i närheten som kan orsaka skador vid användning.
- Om du upplever några problem med monteringen, avbryt användningen omedelbart och kontakta en expert.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Läs igenom hela manualen innan installation.
- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.

### 2. Installation:

- Välj en lämplig plats på din plattform för installation av monteringen.
- Använd en Torx skruvmejsel för att fästa monteringen på plats. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att monteringen är stabil och säker innan du fäster optiken.

### 3. Användning:

- Justera optiken för att passa din syn och säkerställ att den är korrekt placerad för bästa ögonavstånd.
- Testa monteringen och optiken i en säker miljö innan du använder dem i fält.

### 4. Underhåll:

- Rengör monteringen regelbundet för att ta bort smuts och skräp.
- Inspektera monteringen för skador och byt ut delar vid behov.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Återvinn materialet när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Warne QD XSKEL Cantilever Mount, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Vi tackar för ditt förtroende för Warne MFG. Company och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din QD XSKEL Cantilever Mount.

# Návod k bezpečnému používání montáže Warne QD XSKEL Cantilever

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž Warne QD XSKEL Cantilever. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé uchycení pro vaše optické zařízení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli tento návod a dodržovali všechny pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte celý návod.
- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována a zajištěna.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění pevně utažené.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání montáže dodržujte všechny příslušné zákony a předpisy týkající se zbraní a střelby.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáže se ujistěte, že je zbraň zabezpečena a neaktivní.
- Používejte pouze doporučené šrouby a upevňovací prvky; nekombinujte s jinými typy.
- Dodržujte doporučenou maximální hmotnost pro optické zařízení.
- Při manipulaci s montáží noste ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli zranění.
- V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností se obraťte na odborníka.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně #8 Torx šroubů.
- Zkontrolujte, zda je montáž čistá a bez nečistot.

### 2. Instalace montáže:

- Umístěte montáž na vybrané místo na zbrani.
- Upevněte montáž pomocí šroubů a ujistěte se, že jsou pevně utažené.
- Zkontrolujte, zda je montáž správně zarovnaná a stabilní.

### 3. Použití montáže:

- Umístěte optiku na montáž a ujistěte se, že je správně zajištěná.
- Před použitím zkontrolujte, zda je optika v optimální výšce pro vaše potřeby.
- Při střelbě pravidelně kontrolujte montáž pro jakékoli známky uvolnění nebo poškození.

## Pokyny pro likvidaci

- Montáž a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte montáž do běžného odpadu; využijte recyklační zařízení nebo sběrné dvory.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti bezpečně odstraněny a nebyly dostupné dětem.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a doklad o koupi.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž Warne QD XSKEL Cantilever. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.