

Platinum Series Precision Scale with Case - Plantinum Series Precision Scale with Case

[Přebíjení](#) > [Manipulace s prachem](#) > [Váhy na prach](#)

Přesná váha Frankford Arsenal® Platinum Series Precision Scale poskytuje extrémní přesnost pro přesné měření prášku, projektilů, nábojnic nebo nabitých nábojů. S kapacitou 1500 grain / 100 gramů a přesností 0.1 grain / 0.01 gramů budete schopni dosáhnout maximálního potenciálu vašich ručně nabíjených nábojů. Jednoduché ovládání umožňuje snadné změny jednotek nebo hmotností tare. Může být napájena 4 AAA bateriemi (součástí balení) nebo 110V/220V napájením. Výkon a vlastnosti této váhy činí z ní nejlepší hodnotu na trhu, což ji činí vítaným doplňkem každé nabíjecí stanice.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Plantinum Series Precision Scale with Case](#)
- Výrobce: [Frankford Arsenal](#)
- Produkt č.: EU1000316
- Výrob. č.: 909672
- Color: Grey
- Dodací hmotnost: 0.998kg
- Výška přepravy: 86mm
- Šířka přepravy: 229mm
- Délka přepravy: 276mm
- UPC: 661120096726

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání váhy Frankford Arsenal Platinum Series Precision Scale](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání váhy Frankford Arsenal Platinum Series Precision Scale

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili váhu Frankford Arsenal® Platinum Series Precision Scale. Tento produkt je navržen pro přesné měření prášků, projektilů, nábojnic a nabitých nábojů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon výrobku, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že váha je používána pouze podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Uchovávejte váhu mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a zda neobsahuje žádné viditelné závady.
- Pokud se váha poškodí, přestaňte ji používat a obraťte se na autorizovaný servis.
- Udržujte váhu na stabilním, suchém a čistém povrchu, aby se předešlo náhodnému pádu nebo poškození.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Neumísťujte váhu do blízkosti zdrojů tepla nebo vlhkosti.
- Při měření se ujistěte, že váha je na rovném a stabilním povrchu.
- Používejte pouze doporučené baterie (4 AAA), aby se předešlo poškození zařízení.
- Při manipulaci s výrobkem se vyhněte kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.
- Nezkoušejte váhu opravovat sami; vždy se obraťte na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace baterií:

- Otevřete kryt baterií na spodní straně váhy.
- Vložte 4 AAA baterie podle správné polarity (+/-).
- Zavřete kryt baterií.

2. Změna jednotek:

- Stiskněte tlačítko pro změnu jednotek, abyste přepnuli mezi grain a gram.

3. Tare hmotnost:

- Umístěte prázdnou nádobu na váhu a stiskněte tlačítko TARE pro nastavení hmotnosti na nulu.

4. Měření:

- Přidejte materiál, který chcete zvážit, do nádoby a přečtěte si hodnotu na displeji.

5. Vypnutí váhy:

- Váha se automaticky vypne po 3 minutách nečinnosti. Pro ruční vypnutí stiskněte tlačítko ON/OFF.

Pokyny pro likvidaci

- Váhu a její součásti likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nevyhazujte elektrické a elektronické zařízení spolu s běžným odpadem. Využijte sběrné dvory nebo specializované služby pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici číslo modelu a sériové číslo výrobku.

Děkujeme za dodržování těchto pokynů. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz