

AR500 Full Size IPSC Steel Target

[Příslušenství](#) > [Terče a příslušenství](#) > [Ocelové terče](#)

Nové jasné a snadno viditelné terče od Caldwell jsou k dispozici ve všech tvarech a velikostech pro soutěže, trénink a rekreační použití. Vyrobeny z kalené oceli AR-500, tyto terče vydrží tisíce výstřelů. Jsou hodnoceny na rychlost nárazu až 3000 fps a energii nárazu až 3500 ft.lbs. Tyto terče jsou k dispozici v sedmi různých velikostech s třemi řešeními pro zavěšení.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [AR500 Full Size IPSC Steel Target](#)
- Výrobce: [Caldwell](#)
- Produkt č.: EU1001689
- Výrob. č.: 1116705
- Color: Yellow/Black
- Dodací hmotnost: 23kg
- Výška přepravy: 464mm
- Šířka přepravy: 10mm
- Délka přepravy: 762mm
- UPC: 661120079477

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání terče Caldwell AR500 Full Size IPSC Steel Target](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání terče Caldwell AR500 Full Size IPSC Steel Target

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili terč Caldwell AR500 Full Size IPSC Steel Target. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní prostředí pro trénink a soutěže. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití terče, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že terč je používán pouze na určených místech, která splňují bezpečnostní normy pro střelbu.
- Vždy noste ochranné brýle a sluchátka při používání terče.
- Zajistěte, aby se v oblasti střelby nenacházely žádné osoby, které nejsou zapojeny do aktivity.
- Pravidelně kontrolujte terč na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte terč, dokud nebude opraven nebo nahrazen.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze střelivo, které je určeno pro použití s terči AR500.
- Udržujte dostatečnou vzdálenost mezi terčem a střelcem (minimálně 10 metrů).
- Vyhněte se střelbě na terče pod úhlem, což může způsobit odrazy kulí.
- Nikdy nestřílejte na terč, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při používání terče venku dbejte na povětrnostní podmínky a zajištění stability terče.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Vyberte si vhodné místo pro instalaci terče, které splňuje bezpečnostní požadavky.
- Použijte vhodné zařízení pro zavěšení, které je součástí balení, nebo jiné bezpečné metody.
- Ujistěte se, že je terč pevně a stabilně zavěšen, aby se minimalizovalo riziko pádu.

2. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte terč na poškození.
- Zajistěte, aby všichni účastníci byli informováni o bezpečnostních opatřeních.
- Po skončení střelby vždy zkontrolujte terč na případné poškození a odstraňte ho z oblasti, pokud je poškozený.

Pokyny pro likvidaci

- Terč Caldwell AR500 je vyroben z kalené oceli a měl by být recyklován podle místních předpisů o nakládání s odpady.
- Pokud je terč poškozený a nelze ho dále používat, obraťte se na místní recyklační středisko pro správné postupy likvidace.

Kontakt pro další podporu

V případě dotazů nebo potřeby další pomoci se obraťte na prodejce nebo výrobce produktu.

Tento návod byl vypracován v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by vám pomoci bezpečně a efektivně používat terč Caldwell AR500 Full Size IPSC Steel Target. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům a přejeme vám příjemné a bezpečné střelecké zážitky.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz