

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 270 WSM

FL die se používají k plnému rozměrování nábojnice. Kromě odnímatelného expanderu mají naše FL die integrovanou pin na vyhazování zápalek. Všechny použité vřetena, expander a vyhazovací pin lze snadno vyměnit, pokud je to nutné, s minimálním úsilím.

Kalibrace probíhá, když je nábojnice zasunuta do die. Hlava nábojnice je kalibrována zevnitř, když se vytahuje z die. To vytváří nábojnici a dosahuje správného napětí hlavy.

Správná pozice die na lisovacím stroji je nastavena pomocí zajišťovací matice. Všechny relevantní komponenty mají číslo článku pro snadné opakované objednání, pokud je to nutné. Další pokyny a pomoc při výběru příslušenství a náhradních dílů naleznete v manuálu.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: Full Length Die 270 WSM
- Výrobce: TRIEBEL
- Produkt č.: EU2013027
- Výrob. č.: 3226211
- Závit: 1 1/4
- Dodací hmotnost: 0.65kg
- Výška přepravy: 55mm
- Šířka přepravy: 55mm
- Délka přepravy: 130mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 270 WSM](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 270 WSM

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité bezpečnostní pokyny pro používání Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 270 WSM. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se zajistila bezpečnost při manipulaci s tímto výrobkem.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro určený účel.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod a všechny příložené dokumenty.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy.
- V případě jakýchkoli pochybností ohledně používání výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte výrobek na poškození. Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte jej.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s nábojnici a při procesu kalibrace.
- Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima, zejména při práci s chemikáliemi používanými v procesu.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře osvětlený a čistý.
- Nikdy nenechávejte výrobek bez dozoru během používání.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace die:

- Ujistěte se, že je lisovací stroj vypnutý a odpojený od elektrického zdroje.
- Nainstalujte die na lisovací stroj podle pokynů výrobce.
- Pomocí zajišťovací matice nastavte správnou pozici die.

2. Použití die:

- Zasuňte nábojnici do die.
- Ujistěte se, že je nábojnice správně umístěna pro kalibraci.
- Pomalu vytáhněte nábojnici z die, aby se kalibrovala hlava nábojnice.
- Pokud je třeba vyměnit expander nebo vyhazovací pin, postupujte podle pokynů v manuálu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Nepokoušejte se o recyklaci nebo opětovné použití komponentů, které byly vystaveny poškození nebo opotřebení.
- Zajistěte, aby byl výrobek bezpečně zlikvidován, aby se předešlo nebezpečným situacím.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo článku pro snadné vyhledání informací.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 270 WSM a minimalizujete riziko nehod a zranění. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz