

FAT Wrench AutoTorque Battery

[Čistění zbraní](#) > [Kartáče a čistící systémy](#) > [Čistící šnůry](#)

Udržujte svůj F.A.T. Wrench AutoTorque v chodu s náhradní baterií AutoTorque Spare Battery Pack. Tato 12V Lithium-Ion baterie poskytuje až 2 hodiny nepřetržitého provozu na jedno nabití, což zajišťuje, že jste vždy připraveni pracovat.

Snadno sledujte úroveň nabití pomocí indikátoru stavu baterie s LED rychlou kontrolou. Když nastane čas na nabíjení, jednoduše použijte USB-C kabel (není součástí balení) pro rychlé a pohodlné nabíjení.

⚠ Kompatibilní pouze s F.A.T. Wrench AutoTorque.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [FAT Wrench AutoTorque Battery](#)
- Výrobce: [WHEELER](#)
- Produkt č.: EU2014072
- Výrob. č.: 1223619
- Color: Black
- Výška přepravy: 354mm
- Šířka přepravy: 222mm
- Délka přepravy: 212mm
- UPC: 198700000847

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání baterie AutoTorque pro F.A.T. Wrench](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání baterie AutoTorque pro F.A.T. Wrench

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bateriový balíček AutoTorque pro F.A.T. Wrench. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a spokojenost. Doporučujeme si tento návod pečlivě přečíst před použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu viditelné poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze s kompatibilními zařízeními.
- Nezkoušejte opravovat nebo upravovat produkt sami.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nikdy nepoužívejte produkt v mokřém nebo vlhkém prostředí.
- Při nabíjení baterie se ujistěte, že používáte pouze doporučený USB-C kabel.
- Baterii nenabíjejte, pokud je viditelně poškozená nebo má jiné abnormality.
- Nepoužívejte produkt, pokud je baterie vybitá; nabíjejte ji před dalším použitím.
- S baterií manipulujte opatrně, aby nedošlo k jejímu pádu nebo nárazu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace baterie:

- Otevřete kryt baterie na F.A.T. Wrench AutoTorque.
- Vložte baterii do prostoru určeného pro baterii, dbejte na správnou orientaci svorek.
- Uzavřete kryt baterie, ujistěte se, že je pevně uzavřen.

2. Používání produktu:

- Před použitím zkontrolujte úroveň nabití baterie pomocí LED indikátoru.
- Pokud je úroveň nabití nízká, okamžitě baterii nabijte pomocí USB-C kabelu.
- Po dokončení práce vždy odpojte baterii, pokud není potřeba.

Pokyny pro likvidaci

- Baterii nikdy nevyhazujte do běžného odpadu.
- Zlikvidujte baterii v souladu s místními předpisy o ekologické likvidaci.
- Zkontrolujte místní sběrné místa pro recyklaci baterií.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně produktu se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si svůj produkt F.A.T. Wrench AutoTorque!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz