

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with Hornady 4DOF LiNK

[Příslušenství](#) > [Větroměry a vlaječky](#) > [Větrometry](#)

The Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with Hornady® 4DOF® is the ideal tool for shooters who refuse to compromise when engaging long-range targets. This rugged, weatherproof device puts all critical data at your fingertips, helping you optimize every shot with confidence.

Product Highlights:

- Integrated Hornady® 4DOF® Ballistics Solver
- Select from a wide range of Hornady match and hunting bullets
- Accounts for all variables affecting bullet trajectory
- Easy Mode for fast and intuitive setup
- Rugged construction: Drop-tested to MIL-STD-810G and waterproof to IP67
- Includes protective case, neck lanyard, and lithium AA battery

NO IMAGE
AVAILABLE

With the Kestrel 5700, you gain the durability and precision required for successful long-range shooting. Whether hunting in the mountains or competing in harsh, muddy conditions, you can rely on the Kestrel to perform flawlessly when it matters most.

Advanced Display and Rugged Design

The Kestrel 5000 Series features a high-resolution display for exceptional readability, integrated dual-color backlighting, and a durable polycarbonate lens. The unit is water- and dustproof and engineered to withstand the harshest environments.

Kestrel LiNK Ballistics App and Mounting Options

Use the free Kestrel LiNK Ballistics App for Android and iOS to manage and download firearm and bullet profiles. With the Kestrel Vane Mount, the Kestrel 5700 can be easily mounted on a tripod, allowing you to monitor conditions and adjust firing solutions without leaving your shooting position.

Atributy

- Název: [Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with Hornady 4DOF LiNK](#)
- Výrobce: [KESTREL](#)
- Produkt č.: EU2016383
- Výrob. č.: 0857HLSND
- Dodací hmotnost: 0.34kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 165mm
- Délka přepravy: 165mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání

Úvod

Gratulujeme k zakoupení přístroje Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with Hornady 4DOF. Tento přístroj je navržen tak, aby vám poskytl přesné a spolehlivé údaje pro optimalizaci vašich dlouhých střel. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon přístroje, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím přístroje se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a upozorněním v tomto dokumentu.
- Přístroj je určen pouze pro použití v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte přístroj v extrémních podmínkách, které mohou ovlivnit jeho výkon nebo bezpečnost.
- V případě poškození přístroje nebo jeho příslušenství přestaňte přístroj používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím zkontrolujte, zda je přístroj v dobrém stavu a zda nejsou viditelné známky poškození.
- Při měření větru a dalších podmínek zajišťujte, aby byl přístroj stabilně umístěn a chráněn před nárazy.
- Používejte ochranný obal a lanyard k zajištění přístroje během používání.
- Nepokoušejte se rozebírat nebo opravovat přístroj sami.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace baterie

- Otevřete kryt baterie na zadní straně přístroje.
- Vložte lithium AA baterii správným způsobem podle označení (+/-).
- Uzavřete kryt baterie.

2. Nastavení přístroje

- Zapněte přístroj stisknutím tlačítka napájení.
- Vyberte režim „Easy Mode“ pro rychlé a intuitivní nastavení.
- Zadejte potřebné údaje o střelivu a podmínkách prostředí.

3. Použití Kestrel LiNK Ballistics App

- Stáhněte si aplikaci Kestrel LiNK pro Android nebo iOS.
- Připojte přístroj k aplikaci a spravujte své profily zbraní a střeliva.

4. Monitorování podmínek

- Umístěte přístroj na stabilní základnu nebo použijte Kestrel Vane Mount pro montáž na stativ.
- Sledujte podmínky a upravujte řešení střelby podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci přístroje a jeho příslušenství dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Baterie likvidujte podle pokynů pro ekologickou likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu a jeho používání se prosím obraťte na místní prodejce nebo výrobce.

Tento návod k bezpečnému používání byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění vaší bezpečnosti a efektivitu používání přístroje Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz