

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK

[Příslušenství](#) > [Větroměry a vlaječky](#) > [Větrometry](#)

The Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics® Software is an upgrade to the groundbreaking—but now discontinued—Kestrel 4500, specifically optimized for long-range shooters. The 5700 Elite measures up to 15 environmental parameters and allows you to select either G1 or G7 ballistic coefficients (BC) for precise trajectory calculations.

Despite fitting comfortably in your hand, it provides access to the “Litz” library (named after renowned ballisticians Bryan Litz) with over 225 measured bullets—the most comprehensive source of real-world data for modern small-caliber projectiles. Using its ballistic calibration feature, you can “train” your Kestrel 5700 Elite to match a specific rifle based on observed long-range impacts. The result is an even more accurate dataset you can rely on for future ballistic calculations.

NO IMAGE
AVAILABLE

With this level of access to highly precise BC data, you have everything you need to perform exact trajectory calculations—all in a compact, handheld wind meter. Additional Features of the Kestrel 5700 Elite:

- Bluetooth LiNK connectivity for Android or iOS devices
- User-friendly, intuitive interface navigation
- Enhanced display resolution for easier reading under varying light conditions
- Switchable screen backlight: bright white or night-vision-friendly red
- Operates on one AA battery
- Sealed battery compartment to protect the motherboard from leaks
- Multilingual menus: English, French, German, and Spanish
- Reinforced, molded hard polymer housing with scratch- and impact-resistant viewing window

Atributy

- Název: [Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK](#)
- Výrobce: [KESTREL](#)
- Produkt č.: EU2016384
- Výrob. č.: 0857ALBLK
- Dodací hmotnost: 0.231kg
- Výška přepravy: 33mm
- Šířka přepravy: 159mm
- Délka přepravy: 159mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k obsluze Kestrel 5700 Elite Weather Meter s Applied Ballistics](#)
- [O nás](#)

Návod k obsluze Kestrel 5700 Elite Weather Meter s Applied Ballistics

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Kestrel 5700 Elite Weather Meter s Applied Ballistics. Tento přístroj je navržen pro dlouhé střelce a poskytuje přesné měření environmentálních parametrů. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosíme, abyste si přečetli následující pokyny a bezpečnostní informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda nejsou na přístroji viditelné poškození, než začnete s použitím.
- Nepoužívejte přístroj v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Dodržujte pokyny pro údržbu a čištění zařízení, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání přístroje se vyhněte vystavení přímému slunečnímu záření po delší dobu, aby nedošlo k přehřátí.
- Při manipulaci s baterií dbejte na to, abyste ji nevložili do ohně a nezkracovali její kontakty.
- Pokud se přístroj poškodí nebo přestane fungovat, přestaňte ho používat a obraťte se na odborný servis.
- Nezapojujte přístroj do jakýchkoli nekompatibilních zařízení, které by mohly způsobit poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace baterie:

- Otevřete uzávěr bateriového prostoru.
- Vložte jednu AA baterii podle označení (+ a -).
- Uzavřete bateriový prostor.

2. Použití přístroje:

- Zapněte přístroj stisknutím tlačítka napájení.
- Vyberte požadované nastavení pomocí uživatelsky přívětivého rozhraní.
- Pro připojení k mobilnímu zařízení použijte Bluetooth LiNK.
- Sledujte měření a údaje na displeji, který je optimalizován pro různé světelné podmínky.

3. Údržba:

- Čistěte přístroj měkkým, suchým hadříkem.
- Vyhněte se používání agresivních čisticích prostředků, které by mohly poškodit povrch.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci přístroje dodržujte místní předpisy o elektronickém odpadu.
- Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Nepohazujte přístroj do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání Kestrel 5700 Elite Weather Meter. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz