

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700X Elite Weather Meter With Applied Ballistics - Berry Compliant

[Příslušenství](#) > [Větroměry a vlaječky](#) > [Větrometry](#)

With the KESTREL 5700X ELITE WEATHER METER, you can engage long-range targets faster than ever before. The 5700X delivers the same proven accuracy and reliability as the industry-standard 5700 Elite, while adding increased processing power to generate faster firing solutions in the field, even for multiple extreme long-range targets.

High-Performance Features

Powered by an upgraded processor that is faster and more capable than the 5700 Elite, the 5700X provides rapid target data for extreme long-range engagements. For enhanced operational security, the adjustable Bluetooth® Low Energy signal can be reduced from full power to completely off, minimizing Bluetooth detectability.

NO IMAGE
AVAILABLE

What Is a Kestrel Ballistics Meter?

For long-range shooters, Kestrel Ballistics Meters are the industry standard for achieving first-round hits. The integrated Applied Ballistics® solver calculates your bullet's drag profile and accounts for aerodynamic jump, spin drift, Coriolis effect, and drop scale factoring—delivering highly accurate long-range shooting solutions.

Comprehensive Weather Measurements

The Kestrel 5 Series design features a large, high-resolution, high-contrast display with easily readable text. It includes dual-color backlighting, an extra-durable polycarbonate lens, AA battery operation, and optional LiNK wireless connectivity with iOS and Android app support. Like all Kestrel meters, the 5700X Elite is shock-resistant, dustproof, and waterproof, built to withstand harsh environments for years of use on the range, in the field, or during professional operations.

Connectivity and App Support

With the 5700X and LiNK Bluetooth® connectivity, you gain access to the free Kestrel LiNK Ballistics App. Create, manage, and upload firearm and bullet profiles to your Kestrel 5700X before heading out. Choose from the extensive Applied Ballistics custom drag model library for the most accurate transonic and subsonic range solutions available anywhere.

Laser Rangefinder Integration

LiNK also allows pairing with compatible laser rangefinders, seamlessly feeding target data directly into the ballistic solution—delivering unmatched speed and precision in real-world shooting scenarios.

Atributy

- Název: [Kestrel 5700X Elite Weather Meter With Applied Ballistics - Berry Compliant](#)

- Výrobce: KESTREL
- Produkt č.: EU2016390
- Výrob. č.: 0857XALFDEM
- Dodací hmotnost: 0.34kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 165mm
- Délka přepravy: 165mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Kestrel 5700X Elite Weather Meter. Tento přístroj je navržen tak, aby vám poskytl přesné měření počasí a balistické údaje pro dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny a dodržujte je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl přístroj používán pouze podle pokynů uvedených v této příručce.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda není přístroj poškozen.
- Nepoužívejte zařízení v extrémních podmínkách, které by mohly ohrozit jeho funkčnost.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání balistických přístrojů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání měřiče Kestrel 5700X Elite se vyvarujte kontaktu s vodou, pokud není přístroj označen jako vodotěsný.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo opravy přístroje sami. V případě potřeby se obraťte na autorizovaný servis.
- Při používání funkce Bluetooth zajistěte, aby byl přístroj v bezpečné vzdálenosti od jiných zařízení, aby se předešlo rušení.
- Při práci s balistickými údaji buďte opatrní a vždy dodržujte bezpečnostní opatření při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Baterie:**
 - Používejte pouze doporučené AA baterie.
 - Vyměňte baterie, pokud se na displeji objeví varování o nízkém stavu baterie.
2. **Zapnutí a vypnutí:**
 - Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí přístroje.
 - Dlouhým stisknutím tlačítka napájení přístroj vypněte.
3. **Nastavení:**
 - Před prvním použitím nastavte základní parametry podle pokynů v uživatelské příručce.
4. **Použití Bluetooth:**
 - Aktivujte Bluetooth v nastavení přístroje a připojte ho k aplikaci Kestrel LiNK pro maximální funkčnost.
5. **Měření:**
 - Ujistěte se, že je přístroj správně kalibrován před provedením měření.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci přístroje dodržujte místní předpisy o elektronickém odpadu.
- Baterie likvidujte podle pokynů pro recyklaci baterií ve vaší oblasti.
- Nepohazujte přístroj do běžného odpadu.

Informace pro další podporu

Pro další informace, otázky nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných situací nebo produktů informujte příslušné úřady a zkontrolujte aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že jste si vybrali Kestrel 5700X Elite Weather Meter. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz