

Accessories - Kestrel General - Tactical MOLLE Carry Case, HST Series, Berry Compliant

[Příslušenství](#) > [Větroměry a vlaječky](#) > [Větrometry](#)

The Kestrel HST MOLLE Carrying Pouch is a rugged, MOLLE/PALS-compatible zippered pouch, ideal for transporting all Kestrel measuring devices. The pouch is tear-resistant, lightweight, and protects your Kestrel devices from damage.

Technical Specifications:

Material: 500-Denier Cordura® nylon and 200-Denier Kevlar®

Compatibility: Kestrel 1000-3500, Kestrel 4000 Series, Kestrel 5 Series, compatible with Vane Mount

Color: Military green

Dimensions: Fits all Kestrel measuring devices

Closure: Dual zipper

Weight: Lightweight

Made in the USA by TYR Tactical

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Tactical MOLLE Carry Case, HST Series, Berry Compliant](#)
- Výrobce: [KESTREL](#)
- Produkt č.: EU2016445
- Výrob. č.: 0809
- Dodací hmotnost: 1kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 100mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání Kestrel HST MOLLE Carry Case](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání Kestrel HST MOLLE Carry Case

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Kestrel HST MOLLE Carry Case. Tento pouzdro je navrženo pro bezpečné a efektivní přenášení měřicích zařízení Kestrel. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosím, přečtěte si následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že pouzdro není poškozené. V případě jakýchkoliv známek poškození produkt nepoužívejte.
- Pouzdro je určeno pouze pro přenášení měřicích zařízení Kestrel. Nepoužívejte ho k jiným účelům.
- Uchovávejte pouzdro mimo dosah dětí a zvířat.
- V případě úrazu nebo nehody okamžitě kontaktujte příslušné orgány.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Používejte pouzdro pouze v souladu s jeho určením.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny zipy a uzávěry v dobrém stavu před každým použitím.
- Vyhněte se vystavení pouzdra extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Pokud dojde k poškození pouzdra, přestaňte ho používat a kontaktujte výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné Kestrel měřicí zařízení.
- Otevřete pouzdro pomocí dvou zipů.
- Umístěte měřicí zařízení Kestrel do pouzdra tak, aby byla chráněna před poškozením.
- Zavírejte pouzdro pečlivě, aby se zajistilo, že zařízení zůstane uvnitř a je chráněno.

Používání

- Používejte pouzdro na určených místech, kde je minimalizováno riziko poškození.
- Při přenášení pouzdra se ujistěte, že je správně upevněno na vašem vybavení (např. na vestě nebo opasku).
- Pravidelně kontrolujte stav pouzdra a zipů.

Pokyny pro likvidaci

- Pouzdro likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je pouzdro poškozené nebo již není potřeba, zvažte jeho recyklaci.
- Nepohazujte pouzdro do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti produktu, doporučujeme kontaktovat výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a čísla šarže.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz